

环氧工业地坪 山东泊易达 恩施环氧地坪

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 环氧工业地坪 山东泊易达 恩施环氧地坪 |
| 公司名称 | 山东泊易达停车服务有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号 |
| 联系电话 | 15053617033 |

产品详情

自流平地坪因粘度较高、成膜厚，环氧地坪涂料，施工时混入空气后气泡不易逸出，为了避免在地坪施工中因气泡带来的缺陷而影响地坪的美观，需要在涂料中加入消泡剂以降低其表面张力，环氧工业地坪，避免产生针气泡等缺陷。环氧地坪的流平性好坏是影响地坪美观的一个重要方面，流平剂能降低涂膜表面的张力、提高涂膜流平性，环氧地坪漆，使地坪表面展现良好的流平效果。

环氧地坪-环氧自流平地坪，此地坪耐磨抗压、易清洗、耐油污、抗腐蚀、洁净美观、镜面效果。因漆膜具有很好的流展性能，及树脂含量高，环保无污染，较为适用于、电子、食品、家庭等要求较高的场所。系统厚度推荐3~5毫米。使用年限在10年以上。

环氧地坪-环氧防静电自流平，恩施环氧地坪，在环氧自流平地坪的基础上有所改进，添加一些导电助剂如导电粉末或导电纤维，使之具有静电耗散的效果。应用于电子厂、厂、燃油库、电脑机房、半导体厂房等地面要求有静电耗散及导电的场所。

环氧树脂地坪涂层大面积剥离破坏主要有两种情况：

- 环氧树脂层与混凝土基层结合界面破坏，表现为环氧涂层脱落，混凝土基层正常无损，大面积出现，直接原因是界面黏结力不足；
- 环氧涂层与混凝土基层表面砂浆结合紧密，破坏面出现在混凝土基层内部，破坏面位于混凝土基层的砂浆平面。这种破坏形式一般大面积出现，直接原因是混凝土的抗拉强度不足。停车场环氧树脂地坪涂层的不同涂膜层也有出现剥离的情况，主要原因是不同涂膜之间的黏结力不足，一般出现于局部，大面积出现并不常见。

环氧工业地坪-山东泊易达-恩施环氧地坪由山东泊易达停车服务有限公司提供。山东泊易达停车服务有

限公司（www.sdboyida.com）位于山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东泊易达在停车场、加油站设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东泊易达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东泊易达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。