

# 莱芜光纤切割机生产厂 玖伍智能现货供应 高速光纤切割机生产厂

产品名称	莱芜光纤切割机生产厂 玖伍智能现货供应 高速光纤切割机生产厂
公司名称	山东玖伍智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区遥墙镇小杜家工业园8号
联系电话	13173030606

## 产品详情

### 激光切割不锈钢材料表面涂漆

不锈钢表面涂漆的情况一般不常见，但是也需要我们注意，因为油漆一般是有毒物质，在加工时容易产生烟雾，对人体有害，所以在对涂漆的不锈钢材料切割时需要擦掉表面的油漆。

### 激光切割机不锈钢材料表面覆膜

不锈钢表面覆膜的情况是我们日常加工时经常遇到的，但是如果按照传统的加工工艺，高速光纤切割机生产厂，是不行的。当设备切割不锈钢时，一般会采用带膜切割技术，为了保证覆膜不被损坏，我们一般会切割覆膜的一面，没覆膜的向下。

4、将激光头移动到左上角再打一个激光点，观察是否与右上角所打的点在同一位置，不锈钢广告字光纤切割机生产厂，如不在同一位置调整第二反射镜的M1、M2、M3螺丝。使其打的点与右上角的点在同一位置。

5、将激光头移动到左下角，观察是否打点与右上角在同一位置，调整第二反射镜片。

6、如以上d，e所述反复调整，终究所打的激光点三个点打在同一位置上。

7、检查聚焦是否在中心：在聚焦镜的垂直下方放一面镜子，在镜筒下紧贴镜筒方置（即手持）透明塑料片按TEST键打一下激光，看激光点是否打在聚焦镜的中心。手持塑料片是应小心激光灼伤，手不要放在镜片垂直平面范围内。

金属光纤切割机电源作为金属激光切割机的重要组成部分，莱芜光纤切割机生产厂，其保养的重要性不言而喻。

在使用过程中，我们要经常巡视金属激光切割机，稳压器工作状态，防止故障的发生，从而大大提高金属激光切割机的使用寿命。金属激光切割机的稳压电源巡视，主要是观察补偿变压器，看调压变压器的温升是否正常，有无过热、线圈变色等现象。碳刷的接触是否保持良好，监视输入、输出电压是否正常，有无过载现象等。为了进行更为严格的维护和保养，每三个月就要清除金属激光切割机稳压器各个部件的灰尘和污垢，检查链条传动系统工作是否正常，给链轮加油，调整链条的松紧程度，检查碳刷架是否有倾斜、卡死现象，2000w光纤切割机生产厂，如果发现应进行调整。另外，还要检查金属光纤激光切割机电器触头是否有损坏现象，如有应及时更换或维修:检查柱式调压变压器是否灵活运作，碳刷是否完好，及时更换已经损坏或磨损严重的碳刷。

莱芜光纤切割机生产厂-玖伍智能现货供应-高速光纤切割机生产厂由济南玖伍数控设备有限公司提供。济南玖伍数控设备有限公司（[www.sdjwzn.com](http://www.sdjwzn.com)）是山东 济南 ,机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在玖伍智能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创玖伍智能更加美好的未来。同时本公司（[www.sdjwsk.com](http://www.sdjwsk.com)）还是从事纸张二氧化碳激光切割机，工艺品制作二氧化碳切割机，模具CO2激光切割机的厂家，欢迎来电咨询。