

淄博市厂房结构安全检测鉴定办理报告

产品名称	淄博市厂房结构安全检测鉴定办理报告
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂房鉴定中心:厂房鉴定中心
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

淄博市厂房结构安全检测鉴定办理报告@新闻

混凝土结构构件 混凝土构件有下列现象者，应评定为危险点：

- 1、构件承载力小于作用效应的85% ($R/OS < 0.85$)；
- 2、梁、板产生超过 $Lo/150$ 的挠度，且受拉区的裂缝宽度大于1mm；
- 3、简支梁、连续梁跨中部受拉区产生竖向裂缝，其一侧向上延伸达梁高的2/3以上，且缝宽大于0.5mm，或在支座附近出现剪切斜裂缝，缝宽大于0.4mm；
- 4、梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝和斜裂缝，缝宽大于1mm，板产生宽度大于0.4mm的受压裂缝；
- 5、梁、板因主筋锈蚀，产生沿主筋方向的裂缝，缝宽大于1mm，或构件混凝土严重缺损，或混凝土保护层严重脱落、露筋；
- 6、现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝；
- 7、预应力梁、板产生竖向通长裂缝；或端部混凝土松散露筋，其长度达主筋直径的100倍以上；
- 8、受压柱产生竖向裂缝，保护层剥落，主筋外露锈蚀；或一侧产生水平裂缝，缝宽大于1mm，另一侧混凝土被压碎，主筋外露锈蚀；
- 9、墙中间部位产生交叉裂缝，缝宽大于0.4mm；
- 10、柱、墙产生倾斜、位移，其倾斜率超过高度的1%，其侧向位移量大于 $h/500$ ；
- 11、柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓，其破坏面大于全截面的1/3，且主筋外露，锈蚀严重，截面减小；
- 12、柱、墙侧向变形，其极限值大于 $h/1250$ ，或大于30mm；
- 13、屋架产生大于 $Lo/200$ 的挠度，且下弦产生横断裂缝，缝宽大于1mm；
- 14、屋架支撑系统失效导致倾斜，其倾斜率大于屋架高度的2%；
- 15、压弯构件保护层剥落，主筋多处外露锈蚀；端节点连接松动，且伴有明显的变形裂缝；
- 16、梁、板有效搁置长度小于规定值的70%。