

铝合金电力电缆 湖北电力电缆 日业线缆

产品名称	铝合金电力电缆 湖北电力电缆 日业线缆
公司名称	日业线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区环湖路58号
联系电话	18062588880

产品详情

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，不断实现企业的腾飞。

电缆一旦着火，应采用下述方法扑灭：

电缆沟内起火非故障电缆电源的切断。当电缆沟中的电缆起火燃烧时，如果与其同沟并排敷设的电缆有明显的着火可能性，则应将这些电缆的电源切断。电缆若是分层排列，则首先将起火电缆上面的受热电缆电源切断，然后将与起火电缆并排的电缆电源切断，铝合金电力电缆，最后将起火电缆下面的电缆电源切断。

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，电力电缆厂家，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，湖北电力电缆，不断实现企业的腾飞。

电缆一旦着火，应采用下述方法扑灭：

扑灭电缆火灾采用的灭火器材。扑灭电缆火灾应采用灭火器灭火，如干粉灭火器、“1211”灭火器、二氧化碳灭火器等；也可使用干砂或黄土覆盖；如果用水灭火，建议使用喷雾水枪；若火势猛烈，又不可能采用其他方式扑救，待电源切断后，可向电缆沟内灌1水，用水将故障封住灭火。

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，不断实现企业的腾飞。

油浸电缆因高差发生淌、漏油。当油浸电缆敷设高差较大时，可能发生电缆淌油现象。淌流的结果，使电缆上部由于油的流失而干枯，这部分电缆的热阻增加，使纸绝缘焦化而提前击穿。另外，由于上部的油向下淌，在上部电缆头处腾出空间并产生负压力，使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力，促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。

铝合金电力电缆-湖北电力电缆-日业线缆(查看)由日业线缆有限公司提供。日业线缆有限公司(ryxl888.tz1288.com)在输电设备及材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，日业线缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙总。