

对外激光切割加工厂电话 对外激光切割加工 奥威斯机械制造

产品名称	对外激光切割加工厂电话 对外激光切割加工 奥威斯机械制造
公司名称	无锡市奥威斯机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇双桥工业园新徐路88-15
联系电话	13951573232

产品详情

钣金厂必备：钣金加工费用估算方式

钣金加工费用估算

钣金件的成本核算变化多端，要看具体的图子而定，并不是一成不变的规律，须要懂过种钣金件加工方法，总的说来产品的价格=材料费+加工费+（表面处理费）+各种税费+利润。如果钣金需要模具时，需加上模具费。

模具费(依钣金制作工法估算成型所需最少站别 1站=1套模具)

模具中又依模具用途选择不同的材料表面处理：加工机具大小，加工数量，精度要求等；材料(依牌价，注意是否为特殊钢种，是否需进口)；运费(大型钣金运输费用)；税费；15~20%管销利润费用；

普通钣金件加工一般是这样的总价=材料费+加工费+固定标准件+表面装饰+利润，管理费+税率。

小批量不使用模具加工时一般我们是这样计算的材料的净重*（1.2~1.3）=毛重，依此毛重*材料单价算出材料费用；加工费用=（1~1.5）*材料费；装饰费用电镀类的一般以零件净重算的，一公斤零件多少钱，对外激光切割加工，喷涂的是一平米多少钱；比如镀镍我们以8~10/kg计（我是江苏南京地区），材料费+加工费+固定标准件+表面装饰=成本，利润一般可以选择成本*（15%~20%）；税率=（成本+利润，管理费）*0.17，这种估算有个注意点：材料费必须是不含税的。

大批量生产需要用模具时，一般分模具报价和部品报价，用模具的话，零件加工费用可能比较低，总利润要要生产量来保证了。我们厂的原材料费用一般是净材料除材料利用率.因为钣金制造在下料过程中会存在边角料不能使用的问题.那些有的还能现次利用，有的却只能作废料卖.

钣金件成本构成一般分为下面几个部分组成：1、材料费 2、标准件费用 3、工序加工费 4、包装费 5、运输费 6、管理费用 7、利润。

钣金加工过程注意事项

钣金有时也作扳金，这个词来源于英文sheet metal，一般是将一些金属薄板通过手工或模具冲压使其产生塑性变形，对外激光切割加工订购，形成所希望的形状和尺寸，并可进一步通过焊接或少量的机械加工形成更复杂的零件，对外激光切割加工厂电话，比如家庭中常用的烟囱，铁皮炉，还有汽车外壳都是钣金件。

金属板材加工就叫钣金加工。具体譬如利用板材制作烟囱、铁桶、油箱油壶、通风管道、弯头大小头、天园地方、漏斗形等，主要工序是剪切、折弯扣边、弯曲成型、焊接、铆接等，需要一定几何知识。

钣金件就是薄板五金件，也就是可以通过冲压，弯曲，拉伸等手段来加工的零件，一个大体的定义就是在加工过程中厚度不变的零件.相对应的是铸造件，锻压件，机械加工零件等，比如说汽车的外面的铁壳就是钣金件，不锈钢做的一些厨具也是钣金件。

钣金加工产品的多种连接方法

1.1气体保护电弧焊——在进行1气体保护电弧焊时，电极电弧区及焊接熔池处在保护气体的保护下，采用ya气保护焊缝表面梅雨氧化物及夹杂物。可以在任何空间位置施焊，可以用肉眼观察焊接的成形过程并进行调整生产效率高。

1.2接触焊 接触焊时瞬时加热连接部位子啊熔化状态或非熔化状态下对被焊件加压形成焊接接头的焊接方法，它可分为对焊、点焊和缝焊。

2.螺纹联接 螺纹联接局域安装

容易、拆卸方便、操作简单等优点，常用于可拆的钢结构连接，它可分为螺钉联接合螺栓联接。

3.铆接 铆接是用铆钉将金属结构的零件或组合件连接在一起的方法，铆钉种类较多，我们常用的铆钉有封闭形圆头抽芯铆钉、封闭形沉头抽芯铆钉及开口型圆头抽芯铆钉、开口型沉头抽芯铆钉。

4.粘接 用粘接剂将所需连接就按粘接在一起的一种连接方法。

对外激光切割加工厂电话-对外激光切割加工-奥威斯机械制造由无锡市奥威斯机械制造有限公司提供。无锡市奥威斯机械制造有限公司（www.owesimachinery.com）是江苏无锡,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡奥威斯机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡奥威斯机械更加美好的未来。