

武汉佳燕装饰服务 洪山圣莉雅墙纸

产品名称	武汉佳燕装饰服务 洪山圣莉雅墙纸
公司名称	武汉佳燕装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区中南路3号阜华领秀中南22层12室
联系电话	13114351319

产品详情

实木复合地板

实木地板主要树种实木复合地板具因材质的不同，其硬度、天然的色泽和纹理差别也较大。实木复合地板是木材经烘干，加工后形成的地面装饰材料。实木复合地板具有花纹自然，脚感舒适，使用安全的特点，是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木复合地板国标实木的装饰风格返璞归真，质感自然，在森林覆盖率下降，大力提倡环保的今天，实木复合地板则更显珍贵，实木地板分AA级、A级、B级三个等级，AA级质量最高。

实木复合地板

第七步:基材分选养生 地板基材在初步加工完成后，还要经过专人精心分选，去掉不合格的产品。经过高温高压，基材内部存在较大的内应力，需要静置平衡15天到20天左右释放这种内应力，使得基材平衡稳定。这个过程叫作养生。

第八步:实木面皮挑选 多层实木复合地板多用于北方干燥的环境中，因此尺寸的稳定性至为关键。为了防止在干燥的采暖季节出现开裂等现象，大品牌实木复合地板表面的珍贵木种木皮全部由专业质检人员一片一片挑选，含水率控制极为严格。

第九步:地板板坯成型 将挑选好的木皮单片涂上环保胶贴在地板基材上，再进入先进的热压机里进行热压，即制成合格的多层实木复合地板板坯。

佳燕装饰主营范围：室内外装饰设计，工程监理，承办会展，智能家居的技术开发、技术服务；批发、零售：家居用品、家具、建筑材料，装饰材料。

其它常见问题木地板1.有空鼓响声的原因是固定不实所致，主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢，有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此，严格检验板材含水率、胶

粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用，安装时钉子不宜过少。

2.表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时，应用水平尺对龙骨表面找平，如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥，防止木板受潮后起鼓。木地板表面平整度误差应在1毫米以内。

3.拼缝不严的原因除了施工中安装不规范外，板材的宽度尺寸误差大及加工质量差也是重要原因。

4.局部翘鼓的主要原因除板子受潮变形外，还有毛板拼缝太小或无缝，使用中，圣莉雅墙纸，水管等漏水泡湿地板所致。地板铺装后，涂刷地板漆应漆膜完整，日常使用中要防止水流入地板下部，要及时清理面层的积水。

5.地板在切割过程中应使用环保工具，避免有害0害物质木屑、粉尘、甲醛造成的危害。

武汉佳燕装饰服务(多图)-洪山圣莉雅墙纸由武汉佳燕装饰工程有限公司提供。武汉佳燕装饰工程有限公司(whjyzs.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳燕装饰——您可信赖的朋友，公司地址：武昌区中南路3号阜华领秀中南22层12室，联系人：金经理。同时本公司(www.whczjj.com.cn)还是从事木地板，门窗，户内门的厂家，欢迎来电咨询。