

# 30挖掘机破碎锤锐猛53炮锤三一斗山徐工临柳卡特小松日立神钢现代雷沃

产品名称	30挖掘机破碎锤锐猛53炮锤三一斗山徐工临柳卡特小松日立神钢现代雷沃
公司名称	烟台锐猛机械科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:锐猛RMPSC 型号:RMPSC53 产地:烟台组装
公司地址	山东省烟台市芝罘区通姜路17号内3号
联系电话	15264578020

## 产品详情

??RMPSC53S????????20.25.26.27.30.35.40??RMPSC53S?????  
??  
????????????????????????????

破碎锤厂家故障分析：破碎锤突然无力

### 30挖掘机破碎锤

一说到挖掘机破碎锤的问题，[破碎锤厂家](#)可以说是相当专业了，之前我们讲过：[破碎锤厂家分析破碎锤作业时抖动过大的原因](#)，相信大家已经从中学到了一个技能，下面锐猛小编就继续大家分析一下破碎锤常见故障之一：作业时突然无力，一起了解一下：53破碎锤

一、检查高低氮气室压力，在常温时补充适当的压力，如没有高压蓄能器只检查低压氮气室。 二、破碎锤压力阀运作时有无异常，压力调节阀由于震动而松动，这种情况下调回标准压力就可以了。 三、挖掘机输出油量是否正常，比较挖掘机全车动作是否减慢。 四、上下部密封圈磨损，压力损失导致的低能量。后体是否有液压油混入，前体是否漏油。确定破碎锤在是否高温作业。

以上就是烟台锐猛机械科技有限公司

对破碎锤工作无力的故障分析及正确处理方法，相信大家阅读后会有所收获，如果您对破碎锤还有什么问题，欢迎咨询专业破碎锤厂家——锐猛机械，锐利进取，勇猛向前！

????????????YTRMPSC

????????????????