

进贤防水补漏维修 南昌易成防水补漏维修 防水补漏维修厂

产品名称	进贤防水补漏维修 南昌易成防水补漏维修 防水补漏维修厂
公司名称	江西易成防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区香江一街07号
联系电话	13767048970

产品详情

- (1)防水涂层在墙上收头不严，水倒流入涂层内；
- (2)防水涂层由于延伸性不够好在转角处被拉裂；接缝处嵌缝材料被拉裂或脱离粘结面；
- (3)防水涂层及嵌缝材料老化，进贤防水补漏维修，龟裂。

堵漏措施：

- (1)铲除防水涂层、保温层，挖出旧嵌缝材料；如接缝处原未填嵌缝材料，则沿裂缝裂开凿20×20mm的V形缝；
- (2)清除灰尘，刮填弹性嵌缝材料；在表面用防水涂料及纤维布条作一布二涂加强层；
- (3)做好收头处理。

板面及墙面渗水

原因：

- (1)混凝土、砂浆施工质量不良，房屋维修防水补漏，存在微孔渗透；
- (2)板面、隔墙出现轻微裂缝；
- (3)防水涂层施工质量不好或损坏。

堵漏措施：

(1)拆除饰面材料，暴露渗水部位，涂刷防水涂料。除聚氨酯防水涂料外，通常都要求配合纤维材料进行修补。

(2)如有开裂现象，则应对裂缝进行增强防水处理；贴缝法：对微小的发缝，可刷防水涂料并加贴纤维材料或布条，作防水处理；填缝法：若较明显的裂缝，要进行扩缝处理，将缝扩展成15 × 15mm左右的V型槽，在清理干净后，刮填防水涂料或嵌缝材料；填缝加贴缝：除采用填缝法处理外，防水补漏维修厂，在缝表面再涂刷防水涂料，并粘贴纤维材料处理。亦可不拆除饰面，直接在其表面刮涂透明或彩色聚氨酯防水涂料。

1、地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，防水补漏维修公司，地漏附近坡度大，根据具体情况掌握。

2、管线穿楼板根部，加强防水。管根建筑用“德高水不漏1号”封严，抹平滑护脚后，刷防水涂料加强。地漏附近同样措施。

3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料加强。

4、防水涂料管根、墙角加强层处先刷，常温4h表干后，再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮，鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

进贤防水补漏维修-南昌易成防水补漏维修-防水补漏维修厂由江西易成防水工程有限公司提供。江西易成防水工程有限公司（www.jxycfs.com）是江西 南昌 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江西易成防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江西易成防水更加美好的未来。