

# 黑黄相间反光油漆 反光油漆 【会胜漆】 反光漆厂家

产品名称	黑黄相间反光油漆 反光油漆 【会胜漆】反光漆厂家
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

反光油漆出现气泡的原因有那些？要怎么避免？

反光油漆成膜后表面不平，有气泡，开裂等情况想必很多施工人员都遇到过，这个完全是反光涂料的质量问题吗？其实不然，高速路口反光油漆，有可能是反光油漆在存储或是运输过程中，没有注意密封好，混入了杂质，从而导致涂刷后出现气泡。还有就是被施工底材表面的清洁情况，如表面没有清理干净，附着有其他杂质，在刷漆时容易混入漆膜中，什么油漆反光，而导致漆膜出现弊病。或是施工工具不干净，附着的残留物被带入油漆中。

反光油漆怎么施工？会胜漆

会胜漆的反光油漆与底材有这很强的附着性能；而且在漆膜成膜是会形成网状分子结构紧密，坚韧耐磨使得反光漆有较长的使用寿命，长时间保持颜色鲜艳，不易出现褪色变色的问题，黑黄相间反光油漆，降低了维护的成本。

反光油漆在施工之前，被涂物表面一定要清理干净，没有油污杂质，还要保持表面干燥。用毛刷涂刷过程中，不时搅动漆体以防沉淀，羊毛刷蘸漆体由罐底向上蘸，羊毛刷与被涂面斜角45度角，成“一”字型往同一个方向涂刷反光油漆，不可以打圈涂刷，厚薄要均匀，以保证反光效果达到zui佳。

导致出现反光油漆出现细孔问题的因素有什么

反光油漆的细孔多是因为气泡破裂而产生，以下几个容易形成细孔问题的因素。

1. 反光漆的生产配方和厂家的原因，配方的比例和制作过程不良，对于原料的选择和混合比例不当，在生产时夹杂或是混入了空气和水汽都是容易造成漆膜的细孔问题。

2. 反光油漆的存储条件不佳，导致原材料树脂的变质，黏度上升或是局部析出，进而引发细孔问题。

3. 搅拌方法不正确，长时间激烈的搅拌容易使漆体混入空气，产生气泡，没有等气泡消失后就进行施工，或是涂刷时没有及时刮平气泡。

4. 施工环境的湿度较高，喷涂设备中混入水分，都容易引起漆膜出现细孔问题。

5. 施工环境温度过高，稀释剂的比例不当，或是没有使用与反光油漆配套的稀释剂产品，都是非常容易引发漆膜的缺陷问题，反光油漆，包括细孔问题。

6. 施工前，底材没有处理到位，表面附着有油污、水分或是其他杂质；必要的情况下，可以对底材表面进行干燥处理。

黑黄相间反光油漆-反光油漆-【会胜漆】反光漆厂家由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（[www.hshs333.com](http://www.hshs333.com)）位于东莞市虎门镇连升北路佰成大厦。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇胜化工在化工产品中享有良好的声誉。汇胜化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇胜化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。