

恒瑞德汽车减震器公司 标志307减震器 减震器

产品名称	恒瑞德汽车减震器公司 标志307减震器 减震器
公司名称	濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南乐韩资工业园
联系电话	15639337711

产品详情

汽车保养方法里很少提到关于减震器的维修文章，今天要好好的介绍关于汽车减震器故障及其维修方法，为了很好的改善汽车行驶的平顺性和舒适性，了解市场上日前多采用的是双向作用筒式减震器。它在正常的状况下，是可以使车架与车身的振动迅速衰减，但是如果汽车悬架系统上的这个减震器出现问题，则需要及时检查，并且寻找对症的办法解决。第yi，当汽车碰到路况较差的情形，一般需要在行驶10km后停车，就会发现减震器外壳，用手摸一下如果还不够热，减震器，说明减震器内部无阻力，减震器不工作。外壳发热的情况，可以适当的加入一些润滑油，加足油后，减震器的内部就不会再缺油。

如何才能发现自己的汽车减震器有问题？一般年限久行驶公里数到达一定程度的车型经常会出现减震器故障现象，一般是六年十万公里左右，有漏油，活塞与缸筒间的配合间隙过大，阀瓣与阀座密封不严的故障原因。

减震器作用重要性不言而喻，富康减震器，一是对因路面不平或驾驶条件差而引起向车身传递的震动进行阻尼，保持车辆的平顺性，乘坐舒适；二是快速消除由路面引起的轴和车轮的震动，保证车轮随时抓地，从而保证车辆的转向和刹车功能，提高车辆行驶的安全性。?如何发现减震器有问题？对于减震器有问题，其实我们很好发现的。

汽车减震器不良问题及解决办法

问题一变形=>首要原因，产品结构导致、其次进胶点选择、水路不合理；

问题二困气=>模具气流不足够；

解决办法

针对问题一变形改善办法如下：

- 1、结合产品使用申请外则增加筋位，标志307减震器，结构减少变形应力(对应两侧为滑块对应位置加胶)；
- 2、将进胶点改为4点，均匀放置在两侧筋位(减轻两单进胶因料流比带来的结合线、手冷不均导致的应力变形)；
- 3、在变形位置充分增加水路，减少产品应力释放；

针对问题二困气改善办法如下：

- 1、困气在分型线处增加宽度为6~8mm，深度为0.03mm的排气槽(非PL线处拆镶件)；

改善结果

- 1.困气、增加筋位(无困气，产品重量减轻8%)
- 2.变形(改善前变形为0.3~0.45，改善后为0.1~0.23)

经验总结

根据结构件设计经验，复杂且原料带纤维产品，需重点考虑产品变形、困气、纤维程度、熔接痕，提供通过Mold flow、类似产品经验总结做好提前申请、预留。

恒瑞德汽车减震器公司(图)-标志307减震器-减震器由濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司提供。濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司(www.hrdqcpj.com)在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒瑞德汽配一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。