

# 自动化加工厂 肇庆自动化加工 松博机械

产品名称	自动化加工厂 肇庆自动化加工 松博机械
公司名称	东莞市松博机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇南丫村南阁工业区南阁西路2号
联系电话	15920681501

## 产品详情

简述大型机械件加工需要用到哪些工艺

落地镗铣床的操作规程，其主要内容有：操作人员要有证，自动化加工哪家好，才能操作该机器设备，并对其各个方面都非常熟悉，否则不能进行操作。操作人员在工作前，应穿戴好劳动防护用品，以确保自身安全。在开机前。要检查操作手柄、开关、各个机构系统等是否完好无损，能否正常工作，以及安全装置是否齐全可靠，运动区域内有无障碍物或者杂物。

大型机械件加工针对传统的消耗规律确定方法很难准确地预测舰炮机械件的消耗量的问题，提出基于虚拟样机的机械件消耗规律确定方法。以舰炮典型机械机构方向传动系统为例，采用FTA、FMECA方法得到该机械机构的关重件，自动化加工价格，

采用软件构建了方向传动系统模型，对齿轮故障进行验证;通过建立疲劳可靠性寿命预测流程与模型，得到不同可靠度下的第三级齿轮疲劳可靠性寿命;在对核对表法修正的基础上，建立机械件年消耗量解析模型，肇庆自动化加工，得到了方向传动系统年平均消耗量。应用表明，自动化加工厂，该方法可较准确获得装备机械件年消耗量。

机械加工的精度，主要是体现在以下这几个方面，为尺寸精度、几何形状精度和相互位置精度，其中几何形状精度包括圆度、直线度以及平面度等，相互位置精度包括平行度、垂直度以及同轴度等。

获得机械加工精度的方法有哪些？

尺寸精度：主要有试切法、调整法、定尺寸法以及自动控制法等这些方法。

几何形状精度：主要有轨迹法、成型法以及展成法等这些方法。

相互位置精度：主要有直接安装法、找正安装法以及夹具安装法等这些方法。

自动化加工厂-肇庆自动化加工-松博机械(查看)由东莞市松博机械有限公司提供。东莞市松博机械有限公司( [www.songbojixie.com](http://www.songbojixie.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！