

# 钬激光维修第三方 欣贝医疗 攀枝花钬激光维修

产品名称	钬激光维修第三方 欣贝医疗 攀枝花钬激光维修
公司名称	广州欣贝医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街323号B-5栋二层0069房
联系电话	17666662939

## 产品详情

广州欣贝医疗科技有限公司是一家专业钬激光维修第三方服务商，维修品牌有：Lumenis科医人、StarMedtec威孚莱、Accu-Tech爱科凯能、raykeen瑞科恩、Potent普东、大族科瑞达、大华、LISA丽萨、多尼尔、利索等各大品牌。专业维修团队，十余年维修技术。技术质量保证，欢迎咨询！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

普东光电钬激光波长2.1um，处于水的吸收峰值，激光能量被结石和组织中的水高效吸收，实现碎石和切割的双重功能。由于钬激光在组织中穿透深度小于0.4mm，从而能够进行精准的切割而不损伤周围组织，钬激光在泌尿科中应用十分广泛，并可应用于皮肤科、妇产科、消化科、普外1科、五官科等领域。

广州欣贝医疗科技有限公司（简称：广州欣贝），广州欣贝专业致力于钬激光设备的维修、租赁及配件、耗材销售为一体的综合性公司。广州欣贝自成立以来已经和国内数十家医疗机构、设备代理商以及维修商展开合作，钬激光维修第三方，针对Lumenis科医人、StarMedtec威孚莱、Accu-Tech爱科凯能、raykeen瑞科恩、Potent普东、大族科瑞达、大华、LISA丽萨、多尼尔、利索等各大品牌的钬激光设备提供咨询、保养、维修、保修等服务。维修项目：钬激光设备维修、钬激光保护镜维修、钬激光高压包维修、钬激光激光管维修、钬激光线路板维修、钬激光预燃板维修、钬激光显示屏维修、钬激光控制板维修、钬激光脚踏维修、钬激光电源维修。同时，我司工程师拥有丰富的钬激光设备维修经验，也有大量优质的配件耗材资源以供维修客户备用。广州欣贝一直秉承着高质量服务，钬激光维修手册，高技术创新，高速度发展的经营理念。我们坚持不断超越，努力创新的精神，为客户提供更加优质的服务。

维修服务：钬激光维修、钬激光光纤、钬激光租赁

## 钬激光碎石仪 PowerSuite60w 钬激光

科医人PowerSuite100W钬激光手术系统采用了智能合并激光管技术-3根激光管；单脉冲输出能量：0.2-3.5焦耳（可调）；脉冲频率为5-50hz（可调）；智能自动调节脉宽从100微秒—600微秒；双制冷系统保证设备不会因为过热而停机。

型号：60Watt，波长：2100nm，平均功率：60W，频率：5-40Hz，脉冲能量：0.2-3.5J，脉宽：100-600US，传输系统：光纤多种规格可选择

电源：200-240VAC，50/60Hz，30A，单相

广州欣贝医疗科技有限公司是一家专业钬激光维修第三方服务商，维修品牌有：Lumenis科医人、StarMedtec威孚莱、Accu-Tech爱科凯能、raykeen瑞科恩、Potent普东、大族科瑞达、大华、LISA丽萨、多尼尔、利索等各大品牌。专业维修团队，十余年维修技术。技术质量保证，欢迎咨询！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗—瑞科恩钬激光维修/第三方钬激光维修

设备型号：瑞科恩SRM-H3B

故障现象：使用过程中烧光纤

检测结果：初步判断为激光器故障，经我方工程师现场检测勘查之后，确定是激光器聚焦耦合镜损坏，光斑严重偏离。

维修方案：更换耦合镜，重新光路校准。耦合200UM，550um光纤调试后，设备可正常使用。并培训护士如何正确使用钬激光光纤，以及检测方法。

### 1. 原因分析

由于院方操作激光类产品知识的了解缺失，或厂方培训的知识面，激光类产品对灰尘，水等物质非常敏感，钬激光维修公司，稍操作不当即可损坏激光器配件或光纤，我方工程师现场发现，院方多条光纤长期防尘帽都未盖，钬激光激光器防尘帽也未盖，本次设备故障原因，系灰尘等先烧毁一根光纤，然后院方以为无功率，加电压加功率，攀枝花钬激光维修，功率大直接导致激光打在光纤金属头，溅射光损坏耦合镜，光斑发生变化，后边放光纤就烧。

钬激光维修第三方-欣贝医疗-攀枝花钬激光维修由广州欣贝医疗科技有限公司提供。广州欣贝医疗科技有限公司(xinbei.tz1288.com)是广东广州,医疗服务的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欣贝领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欣贝更加美好的未来。