

大金中央空调维保 中央空调维保 龙裕暖通中央空调维保

产品名称	大金中央空调维保 中央空调维保 龙裕暖通中央空调维保
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金 空调专业店
联系电话	18970071172

产品详情

商用中央空调空压机故障解析油耗过大/排出压缩空气含油

- 1.加油过多。油位过高，气流会把油器分离器内油卷入到压缩空气当中。造成排出压缩空气中含油量超标。所以加油量应控制在油位标线内。
- 2.压力阀弹簧失效导致开起压过低，油器分离器前后压差过大，罐内油气混合气流速高，筒壁和油器分离滤芯上凝聚的油液会被高速气流带走，从而影响油气分离效果。
- 3.油器分离器滤芯阻塞或损坏，更换。
- 4.油器分离器回油管阻塞，检查清洗。
- 5.风冷却器系统有泄漏，检查修理并补漏。
- 6.油使用时间超期、油质变质。清洗压缩机组并更换合格的油。

中央空调系统漏水常见维修案例

一、排水管破漏水

故障现象：内机漏水，开机一段时间室内机有较大量的水排出，但室外排水管没有冷凝水排出。

原因分析：造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时，被损

坏或在使用过程中被老鼠咬破。

措施：更换破损的排水管，检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。

二、系统缺氟造成漏水

故障现象：空调运行一段时间后空调漏水，蒸发器翅片有结霜或结冰现象。

原因分析：用户反映内机漏水，到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹水，制冷模式继续运行20多分钟，发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象，用压力表测系统压力，系统压力很低3KG，可以判断系统严重缺氟。

解决措施：检查漏点，发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象，重新连接并锁紧、重新抽空，大金中央空调维保，加制冷剂后试机正常。

三、蒸发器半堵漏水

故障现象：空调运行一段时间后空调漏水。

原因分析：空调运行一段时间后内机漏水，开机运行20分钟后发现内机开始吹水，拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多，而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟，用压力表测系统压力，系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水，中央空调维保厂家，将手放在出风口，可明显感觉有水吹出;挂水的长U管用手触摸蒸发器翅片，发现两流路长U管翅片间温差较大，通过以上现象可以判断蒸发器半堵，造成制冷剂偏流;在蒸发器半堵的情况下，雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高，致使两个流路间温差较大，而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水，并随风吹出。

解决措施：与用户协商更换蒸发器后故障排除，对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分：整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。

中央空调安装在客厅位置如何选

1.客厅中央空调安装在屋顶上

客厅中央空调安装在屋顶上是很多用户比较喜欢的，中央空调维保流程，这种安装方式十分利于售后维修，它把检修口涵盖在回风口里，售后检测维修时打开回风口即可。

此种安装方式采用顶部出风，底部回风的送回风方式，冷热气循环流通，非常舒适。

2.客厅中央空调安装在靠近餐厅的一侧

客厅的中央空调在靠近餐厅的一侧，采用侧出风下回风的送回风方式，客厅室内机和餐厅室内机共用一个回风口，无论是空调设计还是装潢设计都很漂亮。

3.客厅中央空调安装在客餐厅之间

一般来说，客厅中央空调安装在客餐厅之间是客厅中央空调的安装位置，中央空调维保，它不仅可以减少吊顶空间面积，还可以让空调室内机有效的影响到客厅整个房间，直接影响整个房间的装修设计。

大金中央空调维保-中央空调维保-龙裕暖通中央空调维保由江西省龙裕实业有限公司提供。江西省龙裕实业有限公司（www.xhsmj.com）是从事“中央空调,中央供暖,暖气片,中央新风,家庭净水,空调维保”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：童经理。