

住维通信 维修吉隆KL 400光纤熔接机 维修

产品名称	住维通信 维修吉隆KL 400光纤熔接机 维修
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

光纤熔接机住友TYPE-81C

光纤熔接机住友TYPE-81C是一款向市场推出的新一代智能化光纤熔接机，维修，它的结构紧凑、重量轻、熔接快速、应用简单、功能强大、机器耐用。它随着时代的脚步，增加了互联网远程支撑功能，这功能使熔接机具有了独特的特性，使其成为一台真正数字化，智能化的进口光纤熔接机。

主要特点：

1.小型、轻量和高速

住友TYPE-81C光纤熔接机相比传统型号尺寸缩小43%，其重2.1kg（包括电池），同时它的熔接速度7秒可完成，而高速加热28秒即可。含有G.657光纤自动熔接功能。

2.简单多样化

住友TYPE-81C光纤熔接机点击触摸屏即可开始操作，可选型加热器操作。同时支持双向熔接操作以及双面式涂层夹，最后还会配备快速上手用户培训视频共操作员参考学习。

3.坚固耐用

住友TYPE-81C光纤熔接机是IP52等级，即使在高度76cm 5面跌落也能正常使用。可自动放电校正，所以可以在任何环境下高速熔接。

4.互联网远程支持

住友TYPE-81C光纤熔接机可以通过互联网升级软件和通过互联网进行远程互动维护。在其出现问题时可马上通过网络进行检测，判断其具体的原因。

光时域反射仪常见问题

光时域反射仪常见问题

1、无法存贮测试结果

该故障引起的原因可以从以下几点分析：

(1) 存贮容量已满 (2) 存贮信息有误 (3) 存贮电路损坏

2、操作个别选项无反应

该故障引起的原因可以从以下几点分析：

(1) 该选项属于非正常操作

(2) 因个别按键失灵

(3) 仪表反应缓慢但并非无反应

3、光时域反射仪无法开机

该故障引起的原因可以从以下几点分析：

(1) 电源供电不正常 (2) 主板损坏

4、电池无法充电

该故障引起的原因可以从以下几点分析：

(1) 电池组芯损坏 (2) 仪表充电电路损坏

光纤耦合器(Coupler)又称分歧器(Splitter)、连接器、适配器、光纤法兰盘，是用于实现光信号分路/合路，或用于延长光纤链路的元件，维修吉隆KL-400光纤熔接机，属于光被动元件领域，在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。

实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器等。

原理

光纤耦合器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件，它是把光纤的两个端面精密对接起来，以使发射光纤输出的光能量能耦合到接收光纤中去，并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到低。对于波导式光纤耦合器，一般是一种具有Y型分支的元件，由一根光纤输入的光信号可用它加以等分。当耦合器分支路的开角增大时，维修吉隆KL-530光纤熔接机，向包层中泄漏的光将增多以致增加了过剩损耗，所以开角一般在 30° 以内，因此波导式光纤耦合器的长度不可能太短。

住维通信(图)-维修吉隆KL-400光纤熔接机-维修由南京住维通信科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京住维通信科技有限公司(www.nj1988.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为网络通信产品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.njzwtxt.com)还是从事光纤熔接机，光时域反射仪，光纤寻障仪的厂家，欢迎来电咨询。