

钟祥龙工叉车种类专业团队在线服务

产品名称	钟祥龙工叉车种类专业团队在线服务
公司名称	襄阳杭叉叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区奔驰大道光彩物流基地2号4S店 杭叉集团
联系电话	13972218503 13972218503

产品详情

第‘1一、转向器漏油，电动叉车分析故障原因有：

- 1、转向器各接合面（阀体、隔盘、定子、转子）漏油，这个处理的办法是更换密封圈，清洗转向器、接合面或者更好坚固螺栓；
- 2、轴颈处或者溢流阀密封圈损坏，这个处理办法比较简单，就是更好轴颈处和溢流阀处的密封圈；
- 3、限位螺栓处垫圈不平，这种情况处理的办法是磨平垫圈或者更好垫圈。

第二、转向失灵，分析故障原因有：

- 1、转向器弹簧1片折断或者转向器销轴折断变形，也可能是联轴器开口折断或者变形，这个处理办法就是更好弹簧1片、销轴、联轴器；
- 2、安全阀失灵，处理办法就是清洗安全阀、更换弹簧；
- 3、转向油缸泄漏过大，处理办法是更换密封件或者油缸。

几十年的奋斗努力，成就了今日的辉煌，它倾注着老一辈杭叉人的心血和汗水，凝聚着各级领导的关怀和鼓励，饱含着各界朋友的支持和关心，前事不忘，后事之师，对此，我们将永远铭记。

杭叉承载着为全世界用户提供优质的叉车产品和智能物流装备，中国叉车行业 and 智能物流装备发展的使

命，希望能得到您的一如既往的关心和支持，龙工叉车种类，我们一定会收获更多的成功经验，在新一轮发展中取得更大的成绩。

真诚地希望和您一起，共同开创更美好的未来。

<欢迎新老客户、选购、试驾，您的满意我的追求，联系襄阳杭叉叉车获取更多资讯>

购置叉车时必须考虑的因素。建议购买比平常所需容量更大的叉车。如果叉车要搬运的托盘负载是900KG，那么选用1300KG容量的叉车比较合适。购买搬运可燃或危险物的叉车时，用户必须检查其安全等级。如果叉车标有E标识，可能发生打火现象；如果叉车标有EE标识，则配备较多的安全装置；安全的级别是EX，表示此类叉车没有引发打火的金属部件。总之，柴油叉车比EX级别的叉车更安全，专为安全而设计的柴油叉车标有DX标识。

钟祥龙工叉车种类专业团队在线服务由襄阳杭叉叉车销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳杭叉叉车销售有限公司（www.xyhzcc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.xyhcccgs.com）还是从事叉车销售公司有哪些，销售叉车公司哪家好，叉车公司销售电话的厂家，欢迎来电咨询。