

# 不锈钢板对外激光切割加工 无锡奥威斯机械

产品名称	不锈钢板对外激光切割加工 无锡奥威斯机械
公司名称	无锡市奥威斯机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇双桥工业园新徐路88-15
联系电话	13951573232

## 产品详情

### 钣金加工产品的多种连接方法

不过我们今天所与大家分享的是钣金加工件的联接方法：钣金联接主工采用焊接、螺纹联接、铆接合粘接。

1.焊接——是对焊件进行局部或整体加热或使焊件产生塑性变形，或加热与塑性变形同时进行，不锈钢板对外激光切割加工，实现永久连接的工艺方法，厂商对外激光切割加工，可分为：手工电弧焊、气体保护电弧焊、激光焊、段焊和接触焊，我司主工采用气体保护焊接接触焊。

### 钣金加工工艺——焊接

在钣金焊接结构设计时，应该贯彻“对称布置焊缝、焊点，并避免汇交、聚集、重叠，次要的焊缝、焊点可中断，主要的焊缝、焊点应连接。钣金中常用焊接有电弧焊，电阻焊等。

#### (1) 电弧焊

钣金间要有足够的焊接空间，焊接间隙最大应在0.5—0.8MM，焊缝要均匀平整。

#### (2) 电阻焊

焊接面要求平整，无皱褶、回弹等。

钣金厂必备：钣金加工费用估算方式

## 钣金加工费用估算

钣金件的成本核算变化多端，要看具体的图子而定，并不是一成不变的规律，对外激光切割加工供应，须要懂过种钣金件加工方法，总的说来产品的价格=材料费+加工费+（表面处理费）+各种税费+利润。如果钣金需要模具时，对外激光切割加工要多少钱，需加上模具费。

模具费(依钣金制作工法估算成型所需最少站别 1站=1套模具)

模具中又依模具用途选择不同的材料表面处理：加工机具大小，加工数量，精度要求等；材料(依牌价，注意是否为特殊钢种，是否需进口)；运费(大型钣金运输费用)；税费；15~20%管销利润费用；

普通钣金件加工一般是这样的总价=材料费+加工费+固定标准件+表面装饰+利润，管理费+税率。

小批量不使用模具加工时一般我们是这样计算的材料的净重\*（1.2~1.3）=毛重，依此毛重\*材料单价算出材料费用；加工费用=（1~1.5）\*材料费；装饰费用电镀类的一般以零件净重算的，一公斤零件多少钱，喷涂的是一平米多少钱；比如镀镍我们以8~10/kg计（我是江苏南京地区），材料费+加工费+固定标准件+表面装饰=成本，利润一般可以选择成本\*（15%~20%）；税率=（成本+利润，管理费）\*0.17，这种估算有个注意点：材料费必须是不含税的。

大批量生产需要用模具时，一般分模具报价和部品报价，用模具的话，零件加工费用可能比较低，总利润要要生产量来保证了。我们厂的原材料费用一般是净材料除材料利用率.因为钣金制造在下料过程中会存在边角料不能使用的问题.那些有的还能现次利用，有的却只能作废料卖.

钣金件成本构成一般分为下面几个部分组成：1、材料费 2、标准件费用 3、工序加工费 4、包装费 5、运输费 6、管理费用 7、利润。

不锈钢板对外激光切割加工-无锡奥威斯机械(推荐商家)由无锡市奥威斯机械制造有限公司提供。无锡市奥威斯机械制造有限公司（[www.oweisimachinery.com](http://www.oweisimachinery.com)）为客户提供“无锡精密零部件加工,发电机配套加工厂家”等业务，公司拥有“无锡奥威斯机械”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李总。