

# 空压机 神钢空压机 合肥凯圣

产品名称	空压机 神钢空压机 合肥凯圣
公司名称	合肥凯圣节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市井岗路CBC拓基广场B座916
联系电话	13355606405

## 产品详情

### 螺杆式空压机的缺点

- 1、转子齿面是一空间曲面，需利用的刀具，在价格昂贵的设备上加工，机体零部件加工精度也有较高的要求，必须采用高精度设备;
- 2、由于齿间容积周期性地与吸、排气口连通，故压缩机噪声相对较高;
- 3、由于受到转子刚度和轴承寿命等限制，神钢空压机，压缩机内部只能依靠间隙密封，所以螺杆压缩机只能适用于中、低压范围，不能用于高压场合;
- 4、由于喷油量较大，空压机，油处理系统复杂，故机组附属设备多;
- 5、螺杆压缩机依靠间隙密封气休，在小容积范围内不具有优越的性能。

### 中高压压缩机跳机原因及处理方法

- 1、带压启动。压缩机在开机启动前，内部余压没有完全释放，葆德空压机，或压力表损坏显示出错，导致机器在启动过程中因电流过高而引起因保护装置启动而跳闸。

处理方法：打开泄压阀将多余压力释放掉，如果是压力表损坏，将其更换。

2、机头阻力过大。中高压空压机机头阻力过大一般有三个原因：a.机头中有过量润滑油。b.润滑油粘度过大。c.机头内螺杆和星轮结焦（单螺杆压缩机）。

空压机这对人们来说早已经不再陌生了，在生活中应用越来越广泛。在使用过程中，我们也会碰到一些关于空压机的术语，那么这些术语都表示着什么呢？通过以下内容，我们可以学习一些常见术语。

## 一、容积流量

容积流量在我国又被称为排气量或铭牌流量。

通俗的讲在所要求的排气压力下，空压机单位时间内排出的气体容积，折算到进气状态，也即第1级进气接管处的吸气压力与吸气温度和湿度时的容积值。单位为 $m^3/min$ 。

## 二、排气压力

空气压缩机行业中所指的压力即我们中学时所说的压强。以大气压力为零点测得的压力我们称为表压力。以绝对真空为零点的压力我们称为绝对压力。通常在压缩机铭牌上给出的排气压力

为表压力。单位为MPa或 bar

空压机-神钢空压机-合肥凯圣(推荐商家)由合肥凯圣节能科技有限公司提供。合肥凯圣节能科技有限公司（[www.hfksjn.com](http://www.hfksjn.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！