

# 718模具钢加工 隆际台湾螺丝加工 718模具钢

产品名称	718模具钢加工 隆际台湾螺丝加工 718模具钢
公司名称	深圳市隆际五金模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋
联系电话	18820992211

## 产品详情

### 2.淬火温度过高

这是由工艺设置温度不当或控温系统误差造成，应当修正工艺温度，检修校核控温系统。

### 3.过回火

这是由回火温度设置过高、控温系统故障误差或炉温过高时入炉造成，应当修正工艺温度，检修校核控温系统，不高于设置炉温装入。

### 4.冷却不当

原因是预冷时间过长，冷却介质选择不当，淬火介质温度渐高而冷却性能下降，搅拌不良或出槽温度过高等。

解决措施：出炉、入槽等要快；掌握淬火介质冷却特性；油温60-80，718模具钢现货供应，水温30以下，当淬水量大而使冷却介质升温时，应添加冷却淬火介质或改用其它冷却槽冷却；加强冷却剂的搅拌；在Ms+50时取出。

## 电极红铜分类

紫铜类（纯铜）：T2.C1100.C11000.无氧铜TU1.C1020.C10200加磷脱氧铜TP2.C1220.C12200.

## 黄铜类，铜合金

H96.C2100.C21000.H90.C2200.C22000.H85.C2300.C23000.H80.C2400.C24000.H68A.C2680.C26200.H65.C2700.C26800.H62.C2720.C27400.

铅黄铜 HPb59-1.C3710.C37800.HPb59-2.C3771.C35300.

HPb60-2.C3604.C36000.HPb63-3.C3560.C34500.HPb63-0.1.C34900.

铝青铜HAI77-2.C6870.C68700. HAI60-1-1.C6782.C67000.HAI59-3-2.C67800.HAI66-6-3-2.C6872.

锡青铜HSn62-1.HSn70-1AB.锰青铜HMn58-2.C67400.HMn57-3-1.铁青铜HFe59-1-1.C6782.C67820.硅青铜HSi80-3.C69400.

青铜类：

锡青铜QSn4-3，QSn6.5-0.1.QSn7-0.2.C5212.C52100.QSn6.5-0.4.

铝青铜QAI9-2.C61000.QAI9-4.QAI10-3-1.5. C6161.C61900.QAI10--4-4.C6301.C63000.C63200.

硅青铜QSi3-1.C65500.C65800.QSi1-3.C64700.QSi1.8.

锰青铜QMn5.锆青铜QZr0.2-0.4.铬青铜QCr0.5.C18100.C18200.C18400.QCr1-2.

铬锆铜QCr1-0.15.C18150.

镉青铜QCd1.0.铍青铜QBe1.8.QBe2.0.白铜类：B19.B25.铁白铜BFe10-1--1.B111.C70600.BFe30--1-1.B111.C71500.

锌白铜BZn15-20.等。

s136优点

1. 较低的维修费用模具经过长期使用后，模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或存放时、不需要特别的保护。

一看全懂了！机械、模具加工常用金属材料及其特性！

2. 较低的生产成本，718模具钢厂家，由于模具冷却水道不受腐蚀的影响（不象普通模具钢），718模具钢加工，热传导特性、冷却效率在模具生命期中均保持稳定，718模具钢，确保了模具恒久不变的成形时间。STAVAX ESR(S-136)被推荐用于所有的模具，由于其特殊的性质，更适合特殊环境的需求。

718模具钢加工-隆际台湾螺丝加工-718模具钢由深圳市隆际五金模具钢材有限公司提供。深圳市隆际五金模具钢材有限公司（www.xth-hk.com）位于深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭东门路94号A栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆际钢材在特殊钢中享有良好的声誉。隆际钢材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆际钢材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。