

东风多利卡驾驶室总成 四川东风多利卡驾驶室 天一同兴

产品名称	东风多利卡驾驶室总成 四川东风多利卡驾驶室 天一同兴
公司名称	襄阳天一同兴商用车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区光彩工业园C5
联系电话	15071558500

产品详情

表面的老化和轮毂的变形，甚至导致个别轮胎钢锅裂开，引发恶通事故。正确的做法是长时间高速行驶后应及时停车休息，适当降低胎压防止爆胎，但能用冷水浇灌轮胎降温。

五、停车一样有技巧

车辆生命周期中，大部分时间是处于静止停放状态的，在静止时轮胎受力单一，如果将车停在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上或者接触有石油产品、酸类物质及其他影响橡胶变质的物料的地方就会极大地加速橡胶老化的过场。另外，要避免原地打方向，这样的操作会加速轮胎的磨损；长时间停放车辆也需要偶尔挪动，更换轮胎的受力面，避免轮胎变形。

点火启动

雨天，车主经常会碰到发动机不易启动的毛病，四川东风多利卡驾驶室，有时即使勉强启动起来，也是有气无力的。这种毛病可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。此外，东风多利卡D9驾驶室，可能是一到下雨天气变凉了，而封在分电盘内的热空气就有可能凝结成水滴而造成分电盘内部的小水灾，因而丧失了正常的点火功能。一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话，先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干，然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、火花塞、高压线及点火线圈等处，等一阵后就可启动发动机了。

检查完安全带的安全性之后，先调整好坐姿。

人与方向盘的距离以双手平伸后两手手腕恰好放在方向盘上;腿部呈约90度弯曲，如许假如紧急制动时，腿部更便于天真反应

，东风多利卡驾驶室总成，当发生撞车时，也保证了腿部充足的缓冲，避免跨部及上体受到危险。

3、根据身材调整安全带

安全带不能系得太松也不能太紧，也许留有两根手指的量比较合适，如许既安全也不会觉得难受。另外，孕妇开车时细致不要把

安全带勒到肚子上，如许对腹中的胎儿存在紧张威胁。假如车上经常儿童乘坐，家长尽量安装儿童安全座椅

东风多利卡驾驶室总成-四川东风多利卡驾驶室-天一同兴由襄阳天一同兴商用车配件有限公司提供。襄阳天一同兴商用车配件有限公司（www.xytytx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！