

clv s40pro冷光源维修 启泽医疗

产品名称	clv s40pro冷光源维修 启泽医疗
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

产品详情

广州启泽医疗科技有限公司是一家医疗摄像系统维修商，史塞克冷光源维修维修，专业维修stryker摄像系统/史塞克1088-210-105摄像头维修/销售/备用，史托斯冷光源维修，欢迎咨询！

启泽医疗--摄像系统维修案例冷光源维修：

设备名称：STRYKER 1088-210-105摄像头

设备品牌：STRYKER 史塞克型号：1088-210-105

设备故障：1、图像受干扰

2、CCD连接线断裂

维修方案：1、维修ccd连接线

2、图像调节

3、诊断测试

启泽医疗--服务型号冷光源维修：

设备种类 品牌 型号

摄像系统 STORZ 20222020、22200020、20223020、20222120、20212120、

Stryker 597、688I、888/888I、988/988I、1088/1088I、1188/1188I

广州启泽医疗科技有限公司专业维修stryker摄像系统/史塞克1088-210-105摄像头维修

广州启泽医疗公司专业维修OLYMPUS摄像头线/奥林巴斯摄像系统维修/销售/备用

启泽医疗--奥林巴斯摄像头线维修案例

产品名称：OLYMPUS摄像头线

检测故障结果：线缆坏

解决方案：修线缆

启泽医疗--摄像系统维修

启泽医疗--摄像系统常见故障冷光源维修：

摄像主机：图像模糊、图像偏色、闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

冷光源：无光源输出、主机无法启动，冷光源维修，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。

qi腹机：故障代码报错、压力不稳、气压不足、无气体输出、无法开机等。

导光束：线缆外皮破损、导光纤断丝亮度不够、导光头灼烧损坏、转接头损坏等。

摄像系统维修范围冷光源维修：

摄像主机维修：维修图像处理板、维修驱动板、主机电源维修、后端输出板维修等。

摄像头维修：摄像头电缆线维修、更换摄像头电缆线、更换摄像头CCD、维修摄像头调教镜。

冷光源维修：主板维修、高压板维修、更换高压模块、更换灯泡、灯泡计时模块清零等。

q腹机维修：维修控制电路、维修气路、维修电源板、维修更换控制阀。

导光束维修：更换导光纤、导光头、转接头、外管等。

广州启泽医疗科技有限公司专业提供维修Smith&Nephew/施乐辉摄像系统第三方服务商，clv s40pro冷光源维修，专业提供维修HD九零零摄像主机维修/摄像头维修、STORZ 摄像主机/史托斯摄像头维修、stryker摄像头/史赛克摄像主机维修、OLYMPUS摄像主机/奥林巴斯摄像头维修，等各大品牌摄像主机/摄像头维修。

启泽医疗-施乐辉摄像主机维修冷光源维修

设备名称：Smith&Nephew摄像系统/施乐辉HD九零零摄像主机

故障现象：图像花屏

检测结果：主板损坏

解决方案：更换主板

启泽医疗-Smith&Nephew/施乐辉摄像主机维修

摄像系统常见故障：

摄像主机及摄像头：主机无法开启、图像偏色、无图像输出、图像闪屏、图像模糊、无法调焦、护套断裂、线缆破损等

冷光源：主机启动，无光源输出、光源不断闪烁、灯泡不亮、计时报警等

气腹机：无法开机、气压不足、无气体输出、压力不稳等

导光束：导光头断裂、转接头断裂、导光外管破损、亮度不够等

WOLF(狼牌)：5502、5506、5507、5509、5512、5516、5525、5550。

Panasonic(松下)：GP-KS822、GP-US522、GP-KS162、GP-KS152。

AESCULAP(蛇牌)：PV280、PV410。

Ackermann(艾克曼)：15-1703、16-2003。

LEMKE：MC204、MC304、TC804。

Smith&Nephew(施乐辉)：325Z、350、460P、560P、ED-3。

clv s40pro冷光源维修-启泽医疗(推荐商家)由广州启泽医疗科技有限公司提供。广州启泽医疗科技有限公司(www.qizemed.com)为客户提供“维修内窥镜,维修硬镜,维修软镜”等业务,公司拥有“OLYMPUS,S TORZ,STRYKER”等品牌。专注于其它等行业,在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:邱先生。