

大朗自流平 出口自流平材料 亿鼎科技

产品名称	大朗自流平 出口自流平材料 亿鼎科技
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

耐磨地坪漆出现破损的原因

现在地坪漆越来越受到广大消费者额欢迎，在很多领域都有了地坪漆的影子，不论是耐磨地坪漆、还是其他种类的地坪漆材料在社会这个大舞台上，都充分的展示自己的风采。但是随着地坪漆的发展与应用，也出现了很多问题，这些也困扰着地坪漆行业人员，影响地坪漆的展现效果。今天地坪漆工程中心就与大家聊一聊为什么环氧耐磨地坪漆会出现破损现象呢?希望通过我们的介绍能帮助大家改善状况。其出现破损的原因主要有以下几点：

- 1.耐磨地坪漆材料中的色料质量太差，地面将很快褪色;
- 2.耐磨地坪漆材料质量差，将导致地面起尘、翻砂、褪色、无强度等;未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面起尘、翻砂、褪色、无强度等;地面施工结束后，未能及时养护或养护未到位，自流平施工，将导致地面起尘、翻砂等;
- 3.细石混凝土标号太低，也将影响耐磨地坪漆的质量。 耐磨地坪漆
- 4.耐磨地坪漆材料中的骨料质量太差，地面将无强度、不耐磨、不耐用等;在施工耐磨地坪漆时，混凝土班组或施工耐磨地坪漆的技术人员，未按标准作业，自流平出口厂家，将导致地面不平整等;综上所述，地坪漆工程中心认为，耐磨地坪漆出现破损的原因大体有以上四点，施工人员在施工时注意以上原因分析，争取每一步都达标，大朗自流平，按标准实施、完成定能交份满意的答卷，让顾客满意。

预防环氧地坪漆失光的主要因素

涂层表面粗糙或多孔，未涂层底漆可出现在环氧地坪中。这种原因使环氧地坪涂料失去光，需要我们的材料表面应用底漆堵塞、腻子填充、抛光。

在雨淋或露水之前，涂层不会完全干燥。预防：涂料在干燥过程中应避免雨淋或结露。软涂层，抗划伤性不好。预防：根据使用的前提，出口自流平材料，选择具有良好耐候性和抗划伤性能的涂料。

环氧地坪漆的施工工艺以及保养方法的详细归总环氧环氧地坪漆涂料具有高附加值、高质量、高要求的特点。正确使用方法可以使地面保持新鲜并保持长时间。具体建议如下：

1. 公寓建成后，在使用前应维持7-10天。在维护期间，应避免水或其他溶液的表面。
2. 任何进入车间的人都必须用橡胶鞋底代替鞋子（不要用泡沫底的黑色鞋子）（以免把外面的污垢带到地板上）。
3. 任何硬件，如铁椅、铁桌子、铁架子等，都应该用软塑料、橡胶或纸皮制成，以避免在使用过程中割伤地面。
4. 拖拉机应完全抬离地面，转弯时请特别注意机器的角度。
5. 用柔软的吸水拖把或湿、湿吸尘器清洁地面。用清水或洗涤剂清洗，但请注意地面是湿滑的。
6. 如果使用时间长，导致磨损或刮伤，小面积可以在当地修复，如果面积较大，建议应再次回滚。
7. 在设备进入工厂之前，将纸箱底部放在地板上，以免在运输设备中划伤地面。
8. 车轮，请使用硬橡胶或弹性橡胶轮，并在工厂内外使用。
9. 蜡处理可以根据地面要求（其效果可以防止地面划痕）。

大朗自流平-出口自流平材料-亿鼎科技(推荐商家)由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）在防静电地板这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿鼎科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卢永强。