

罗定防腐地板 亿鼎科技择优推荐 防腐地板施工方案

产品名称	罗定防腐地板 亿鼎科技择优推荐 防腐地板施工方案
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

地坪漆施工常见问题及解决方法上

地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点，所以现在不仅很多公共场合的地面装修都是用地坪漆，家居中也有人开始使用，前面已经和大家介绍了地坪漆的施工工艺，不过在施工中处理不当就会出现各种问题，那地坪漆施工中会出现哪些问题，那怎么处理呢?我们了解下：地坪漆施工常见问题

1、地坪渗色问题渗色是指在一种涂膜上涂覆另一种颜色的漆时，底层部分渗入到面层涂膜中而使面层涂膜变色的现象。产生渗色的原因主要是：1底漆不干，2底漆和面漆的色差，3没涂底或底材中含有色物质，4底漆中含有有机颜料。2、地坪漆漆面较花问题是指涂膜表面色彩局部不均匀，出现斑痕，防腐地板价格，条纹和色相杂乱的现象，原因主要是由于施工过程中，罗定防腐地板，施工涂料没有充分搅拌均匀、涂抹不均匀以及涂料组分变质等造成。3、地坪漆表面泛白问题是指施工作业完成后，地表涂层的涂抹出现泛白现象，原因有几点：空气中的湿度过高或者温度过低，水汽在涂膜上结霜，造成固化剂里面的胺析出，产生白雾集结在表面。4、地坪漆起皱鱼眼问题皱是在涂膜干燥过程中因里层和表层干燥速度的差异表层急剧收缩向上收拢使涂膜表面出现不平或无规则线状等现象;鱼眼是涂料施工后部分涂膜受被涂物表面存在或混入涂料的异物影响涂料不均匀附着产生抽缩而露出被涂面的现象;是涂料在涂装后因溶剂急剧挥发使漆液来不及补充而形成许多圆形的小圈或像皮革的毛孔那样的针状小孔的现象5、地坪漆起皱，有问题涂膜表层出现起皱现象，主要原因是漆面内外层干燥速度不一致造成表层收拢起皮、是因为固化剂与涂料混合时，因搅拌而在涂料里产生大量气泡，防腐地板施工方案，在固化过程中气泡不断逸出，在涂膜留下痕迹而成为。

环氧地坪漆树脂涂料又称环氧酯漆，它是将植物油脂肪酸与环氧地坪漆树脂经酯化反应，生成环氧酯。以无机碱或有机碱作催化剂，反应可加速进行。环氧地坪漆树脂可当作多元醇来看，一个环氧分子相当于两个基，可与两个分子单元酸反应生成酯和水。

常用的酸有不饱和酸、饱和酸、酸酐。用不同品种的不同配比反应可以值得不同性能的环氧地坪漆树脂

漆品种。环氧酯漆用途很广泛，是目前环氧树脂涂料中生产量和用量较大的一种。

环氧地坪漆也称底层自流平，具有优良的流动性，可通过泵送，及简练的振荡找平施工，防腐地板多少钱，即可构成平坦的地上，是直接与地上计划粘结在一起的地上砂浆，(地坪)厚度一般为6~30mm.环氧地坪漆的功用。无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保。罗定防腐地板-亿鼎科技择优推荐-防腐地板施工方案由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。“环氧地坪漆，固化剂地坪，防静电地板，PVC地板，自流平地板”就选亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com），公司位于：东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号，多年来，亿鼎科技坚持为客户提供好的服务，联系人：卢永强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿鼎科技期待成为您的长期合作伙伴！