

工厂环氧地坪施工电话

产品名称	工厂环氧地坪施工电话
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

以前很多的厂房都是采用水泥地面，但是水泥地面造工非常粗糙，而且容易凹凸不平整，着对于灰尘以及废屑非常多的工厂来说，清扫工作难以达到清洁效果。而采用环氧地坪漆不仅解决了清洁问题，工厂环氧地坪施工电话，还解决了美观优化问题。

水磨石地面和地板砖地面，虽能解决起砂起尘问题，但其面层本身与混凝土基层是剥离的，在承受重力的作用下，很容易造成地面面层起壳、空鼓、脱落现象，不但影响了地面的平整、整洁，而且随着使用，破坏区域会越来越大，使用寿命严重缩短，并影响到正常的使用。

现在地坪漆越来越受到广大消费者额欢迎，在很多领域都有了地坪漆的影子，不论是耐磨地坪漆、还是其他种类的地坪漆材料在社会这个大舞台上，都充分的展示自己的风采。但是随着地坪漆的发展与应用，也出现了很多问题，这些也困扰着地坪漆行业人员，影响地坪漆的展现效果。今天地坪漆工程中心就与大家聊一聊为什么环氧耐磨地坪漆会出现破损现象呢?希望通过我们的介绍能帮助大家改善状况。其出现破损的原因主要有以下几点：

- 1.耐磨地坪漆材料中的色料质量太差，地面将很快褪色; 2.耐磨地坪漆材料质量差，将导致地面起尘、翻砂、褪色、无强度等;未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面起尘、翻砂、褪色、无强度等;地面施工结束后，未能及时养护或养护未到位，将导致地面起尘、翻砂等;
- 3.细石混凝土标号太低，也将影响耐磨地坪漆的质量。 耐磨地坪漆 4.耐磨地坪漆材料中的骨料质量太差，地面将无强度、不耐磨、不耐用等;在施工耐磨地坪漆时，混凝土班组或施工耐磨地坪漆的技术人员，未按标准作业，将导致地面不平整等;综上所述，地坪漆工程中心认为，耐磨地坪漆出现破损的原因大体有以上四点，施工人员在施工时注意以上原因分析，争取每一步都达标，按标准实施、完成定能交份满意的答卷，让顾客满意。

解析环氧地坪与耐磨地坪

作为两种较多见的工业地坪，环氧地坪和耐磨地坪在国民建设中的运用越来越广，这篇文章将对二者进行的解析。首要，从定义知道他们：环氧地坪，断章取义是指由环氧树脂做出来的地上(地坪)。耐磨地坪，这儿要说的是狭义上的耐磨地坪，即由耐磨材料和混凝土一同施工做出的一体性的具有耐磨性的地坪，其间尤以金刚砂耐磨地坪较为多见，也是此文所要比较的。

不俗，施工性。环氧地坪与各种多见质料联络甚好，地上不管新旧(包括水泥地、瓷砖等)，只需基础地上强度抵达20Mpa以上，地表含水率抵达需求且无明显缺陷、起砂，一般均可直接施工，施工技能首要为打磨和批刮。金刚砂耐磨地坪(往后简称耐磨地坪)则只能作为新地上运用，由于其是与混凝土摊铺一同进行的，施工关键在提浆、均与撒料和抹平。

工厂环氧地坪施工电话由亿鼎净化科技(东莞)有限公司提供。亿鼎净化科技(东莞)有限公司(www.yidingff.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的防静电地板等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿鼎科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！