

# 许昌储油罐 储油罐厂家 金水龙

产品名称	许昌储油罐 储油罐厂家 金水龙
公司名称	泰安市金水龙金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

## 产品详情

### 外部检查

- 1、检查储罐的防腐层、保温层和设备铭牌是否完好，安全附件、控制装置是否齐全、灵敏、可靠；
  - 2、外表面有无裂纹、变形、局部过热等现象；
  - 3、接管焊缝、受压元件有无泄漏，紧固螺栓是否完好、基础有无下沉、倾斜等异常情况。
- 1、检查储罐的防腐层、保温层和设备铭牌是否完好，安全附件、控制装置是否齐全、灵敏、可靠；
  - 2、外表面有无裂纹、变形、局部过热等现象；
  - 3、接管焊缝、受压元件有无泄漏，紧固螺栓是否完好、基础有无下沉、倾斜等异常情况。

### 不锈钢储罐出现泄漏后如何检测？

不锈钢储罐儿呢，具有很强的一个耐腐蚀性，受外界的空气和水的影响是很小的，而且呢，密封性也很好。所以呢，在各个行业应用也是比较广泛的，但是使用久了之后呢，不锈钢储罐可能会出现一个泄露的情况。假如说我们确实出现泄漏这种情况呢，我们应该怎么办呢？首先呢，我们就要看一下储罐儿的那个表面，看看是哪里出现了泄漏。这个时候呢，我们可以在储罐儿里面放水，然后检查一下是否有泄漏的点。重点看一下焊接的部位有没有裂缝。确实有裂缝那么就要及时的进行修补。

还有一种比较复杂一点的检测方式呢，叫金相检测，这种检测方式呢主要是在壳体开裂部位截取试块制备金相试样，试样先在未腐蚀情况下进行显微镜组织观察，壳体试块中非金属夹杂物的级别，按GB/T10

561—2005标准评定为C1.5及D1.5级，夹杂物的级别比较低。进一步观察可发现，许昌储油罐，裂纹自壳体表面以沿晶的方式向内部扩展，裂纹整体表现为网状，储油罐多少钱，结合裂纹出现在近焊缝区位置，应属焊接热影响区，故此裂纹为焊接热裂纹中的结晶裂纹。再经水侵蚀后，储油罐哪里有，发现壳体基体组织为奥氏体+少量碳化物。继续观察可发现，裂纹起始于焊缝的热影响区，黑色部分是晶体脱落的地方；且在晶粒脱落附近及在晶界处可见有黑色的碳化物析出。

6.在选择和采购时，应注意工作压力、温度和液体比重。一般来说，储油罐厂家，全塑储罐的工作环境为常温常压，比重在1.2以下。在特殊情况下，温度可在60 以下，小体积可承受1-2 kg/cm<sup>2</sup>的水压，立式储罐的比重不大于1.3，卧式储罐的比重不大于1.5。钢衬塑储罐常温常压下的温度比一般在1.3以下，特殊情况下可承受2-3kg/cm<sup>2</sup>的液压。卧式储罐比例不大于1.5，卧式储罐比例不大于1.8。

7.选购时应注意储罐的类型形状。其中全塑或钢衬塑储罐分立式（平底、锥底）卧式。

许昌储油罐-储油罐厂家-金水龙(推荐商家)由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司（[www.jinshuilong.com](http://www.jinshuilong.com)）在压力容器这一领域倾注了无限的热忱和热情，金水龙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司（[www.qiaozhuangzhan.com](http://www.qiaozhuangzhan.com)）还是从事撬装站，撬装站价格，撬装站厂家的厂家，欢迎来电咨询。