

吉林变压器堵漏 森威尔科技公司

产品名称	吉林变压器堵漏 森威尔科技公司
公司名称	武汉森威尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区堤后街522号3138室
联系电话	13329722331

产品详情

武汉森威尔科技有限公司是一家专业做电子电气的公司。先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发展壮大、产品能够赢得用户依靠的根本所在。“可靠、专业”是我们生产精神和服务信念。

螺栓或管子螺纹渗漏油：

形成问题的原因：出厂时加工粗糙，密封不良，变压器密封一段时间后便产生渗漏油故障。

技术解决问题的方法：采用水油兼容修补剂将螺栓进行密封处理，达到治理渗漏的目的。

瓷瓶及玻璃油标渗漏油：

形成问题的原因：通常是因为安装不当或密封失效所致。漏点通常存在于瓷瓶与底座交接位置，

技术解决方案：采用水油兼容修补剂及加强带对漏点进行整体包裹密封

武汉森威尔科技有限公司是一家专业做电子电气的公司。先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发展壮大、产品能够赢得用户依靠的根本所在。“可靠、专业”是我们生产精神和服务信念。

堵漏方法----胀紧法：堵漏工具随流体入管道内，在内漏部位自动胀大堵住泄漏的方法，称为胀紧法。这种方法较复杂，并配有自动控制机构，用于地下管道或一些难以从外面堵漏的场合。

液压操纵加紧器夹持泄漏处，使其产生变形而致密，或使密封垫紧贴泄漏处而达到治漏的一种方法，称为加紧法。这种方法适用于螺纹连接处、管接头和管道其他部位的堵漏。

武汉森威尔科技有限公司是一家专业做电子电气的公司。先进的技术，精良的设备，严格的管理是公司得以不断发展壮大、产品能够赢得用户依靠的根本所在。“可靠、专业”是我们生产精神和服务信念。

焊接处渗漏油治理：

形成问题的原因：主要是焊接质量不良，存在虚焊，脱焊，焊缝中存在，砂眼等缺陷，变压器出厂时因有焊药和油漆覆盖，运行后隐患便暴露出来，变压器堵漏，另外由于电磁振动会使焊接振裂，造成渗漏。

解决问题的方法：对于已经出现渗漏现象的，首先找出渗漏点，不可遗漏。需不断清洗，沿油迹找出渗漏的源头，采用水油兼容性补剂对漏点进行密封，固化后即可达到长期治理渗漏的目的。

吉林变压器堵漏-森威尔科技公司(图)由武汉森威尔科技有限公司提供。武汉森威尔科技有限公司(www.senwellcn.com)位于武汉市武昌区堤后街522号3138室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前森威尔在高压组合电器中享有良好的声誉。森威尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。森威尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。