

新泰金源机械科技 单铧犁供应商 济南单铧犁

产品名称	新泰金源机械科技 单铧犁供应商 济南单铧犁
公司名称	新泰市金源机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市羊流工业园区东官路
联系电话	16553897777

产品详情

山东省新泰市金源机械科技有限公司（原新泰市宝源农机机械厂）位于泰山脚下，京沪高速公路新泰市西20公里羊祜故里——羊流镇省级民营科技工业园，济新公路贯穿东西。本厂主要生产配套农业机械和工程机具，产品有农业丘陵山区开发深耕机具。

公司其产品销往全国各地。产品实行三包，单铧犁手扶，用户至上，单铧犁供应商，价格优惠。可以根据需要定做设计。

本公司的大棚王专用犁有1L-220、1L-320、1L-135等几个型号。欢迎广大客户前来选购！

犁的纵向水平调整试耕中，单铧犁批发，观察犁的大架（或斜梁）是不是水平，若前高后低，导致犁的大架体下葬艰难或耕得过浅，应减少上拉杆；相反，应伸展上拉杆。这时应留意，纵向水平调整是进行横着水平调整后，在确保横着水平状态的前提条件下开展的，其调整只仅限于调整上拉杆。若调整下拉杆使其长短变化很大，必然导致整个设备犁架横着水平的毁坏。这时即便犁架在1个耕种状态（如右翻）时超过了水平状态，也无法确保在另外耕种状态（左翻）时犁架能处在水平状态。

犁常见故障排除

自动偏头，转向困难 原因：牵引线与拖拉机驱动力不平，济南单铧犁，且两者偏离一点距离，这样使拖拉机自动向一侧偏头。排除方法：当拖拉机出现向右偏摆时，可通过右移悬挂轴或左悬挂点方法，使牵引阻力线与驱动力重合，消除拖拉机向右摆头；反之则应做反向调整。

前后犁体耕深不一致 原因：犁架纵向不水平。调整方法：前犁铧耕浅，后犁铧耕深时，应将拖拉机悬挂上拉杆缩短；反之，则应使上拉杆伸长。

左、右耕深不一致 原因：犁架在横向水平面内不水平。调整方法：可通过改变拖拉机悬挂机构右提升杆的长度来调整。如犁架左高右低，则调短右提升杆长度；反之，则做反向调整。

新泰金源机械科技(图)-单铧犁供应商-济南单铧犁由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司 (www.sdneyjx.net) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 泰安 的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金源机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！