

马鞍山防水补漏 服务周到 晴空防水 专业防水补漏

产品名称	马鞍山防水补漏 服务周到 晴空防水 专业防水补漏
公司名称	合肥晴空防水装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区东海花园25#815
联系电话	18656150806

产品详情

防水堵漏配料：先将液体倒入搅拌桶，然后将粉料倒入液体之中，并充分搅拌至无小颗粒结块。在高温期间，可加入少量的水（控制在液体重量的5%以内）。工程较大的，必须使用机械搅拌。

涂料颜色粉1剂应先与液体混和溶解后再与粉料搅拌均匀。配制好的防水涂料应在45分内用完，随配随用。

防水堵漏传统施工方法：建筑体漏水，那就说明是防水层处理问题，防水层外表有坚硬的瓷砖，按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开，再挖开防水层，重新做新的防水层，再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。

好的方法：防水补漏，传统的理念就是漏哪里补哪里。而防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念，防水层漏，就在瓷砖外面做好防水防漏的工作，只要把外面的瓷砖表层做好了防水，防水效果也是一样的。

屋面天沟、檐口等处防水堵漏：

天沟、檐沟和檐口处不止简单变形，并且受雨水严重冲刷，沟中也屡屡因长期积水、防水层过早老化产生渗漏，因而应在这些部位作加强层。由于天沟平面多变，施工工作面小，采用卷材不宜施工，设计以涂膜防水予以补充为主。

关于天沟、檐沟处普通都作涂膜加强，有一布三涂和二布四涂做法，即在天沟交角处大约整个天沟和檐口先涂涂料，再铺加强胎体，再涂涂料2mm厚；在檐口处，构件断面外形复杂，先涂隔绝剂或压敏型抗

裂胶后再做加强层。

是哪些原因导致飘窗会漏水呢？

- 1、飘窗顶板不是与主体施工时一起浇筑混凝土，而是在主体完成后，再施工飘窗，造成飘窗顶与主体间存在缝隙。
- 2、飘窗侧墙钢筋混凝土隔墙施工时不是与其他外墙一起浇筑混凝土，专业防水补漏，而是在外墙墙体完成后再浇筑侧墙混凝土，马鞍山防水补漏，这种情况易导致混凝土隔墙与外墙之间形成缝隙。
- 3、飘窗顶板混凝土振捣不实，混凝土没采用二次收面，造成混凝土面开裂，形成漏水通道。
- 4、飘窗侧墙采用加气混凝土，端部采用构造柱，构造柱顶与梁底混凝土浇筑不密实，加气块混凝土墙顶与梁底塞缝不实，造成漏水。
- 5、门窗洞口的保温板与墙体之间的缝隙按点粘法；加强网未按规定铺设、搭接。锚固钉子长度不够，没有进墙长度30mm以上。
- 6、窗安装时窗下垫块没有清除，导致在室外窗台有微小裂缝时雨水会延此处渗入室内。尤其在冬季，卫生间防水补漏，此处会形成‘冷桥’致使室内墙面泛霜长毛。
- 7、窗本身无泄水口或泄水口被堵，导致下雨时窗框内的雨水无法排出，而强流入室内。

马鞍山防水补漏-服务周到-晴空防水-专业防水补漏由合肥晴空防水装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥晴空防水装饰工程有限公司（www.ahqkfs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!