

# 银川市产权证房屋质量检测报告

产品名称	银川市产权证房屋质量检测报告
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	头条新闻:头条新闻
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302(注册地址)
联系电话	13828755330

## 产品详情

银川市产权证房屋质量检测报告/头条新闻

产权证房屋质量安全检测单位办理单位\*新闻头版,房屋改造安全检测过程危害房屋结构安全影响因素分类房屋的一~五层楼面及屋盖所有纵、横墙均设混凝土圈梁。圈梁截面尺寸基本符合现行设计规范要求,无裂缝或其他残损,基本能起封闭系统作用。结构间的联系设计基本合理;锚固、连接方式基本正确,基本无松动变形。根据《民用建筑可靠性鉴定标准》第6.3.4条,评定该楼房的结构整体性等级为Bu级。综上,根据《民用建筑可靠性鉴定标准》第6.3.1条,评定该楼房的上部承重结构安全性等级为Bu级。(三)围护结构系统围护墙体局部粉层脱落,屋顶局部有渗漏现象,门窗框局部有破损现象、门窗玻璃破碎现象。基本完好级。其宏观表征为:地基基础保持稳定;承重构件及抗侧向作用构件完好;结构构造及连接保持完好;个别非承重构件可能有轻微损坏;附属构、配件或其固定、连接件可能有轻微损伤;结构未发生倾斜或超过规定的变形。

一般不需修理即可继续使用。轻微损坏级。其宏观表征为:地基基础保持稳定;个别承重构件或抗侧向作用构件出现轻微裂缝;个别部位的结构构造及连接可能受到轻度损伤,尚不影响结构共同工作和构件受力;个别非承重构件可能有明显损坏;结构未发生影响使用安全的倾斜或变形;附属构、配件或其固定、连接件可能有不同程度损坏。经一般修理后可继续使用。中等破坏级。其宏观表征为:地基基础尚保持稳定;多数承重构件或抗侧向作用构件出现裂缝,部分存在明显裂缝;不少部位构造的连接受到损伤,部分非承重构件严重破坏。经立即采取临时加固措施后,可以有限制地使用。在恢复重建阶段,经鉴定加固后可继续使用。严重破坏级。其宏观表征为:地基基础受到损坏;多数承重构件严重破坏;结构构造及连接受到严重损坏;结构整体牢固性受到-;局部结构濒临坍塌;无法保证建筑物安全,一般情况下应予以拆除。

若该建筑有保留价值,需立即采取排险措施,并封闭现场,为日后加固保持现状。局部或整体倒塌级。其宏观表征为:多数承重构件和抗侧向作用构件毁坏引起的建筑物倾斜或局部坍塌。对局部坍塌严重的结构应及时予以拆除,以防演变为整体坍塌或坍塌范围扩大而危及生命和财产安全。评定该房屋围护结构的安全性等级为Cu级电阻炉特点:1、外壳采用冷轧钢板制成,表面喷塑工艺处理,炉门采用侧开式结构,启闭灵活。仪器还具有完善的编辑功能,用户可以通过键盘输入或修改白板的数据和色差目标数

值，并可以任意选择输出。5.全自动运行，无需人员值守，可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动、自我保护、自动恢复等智能化功能。5.采用锂电池供电，电池欠压自动关机，无操作自动关机。