

西双版纳科立讯工地对讲机 亿唐通在线咨询

产品名称	西双版纳科立讯工地对讲机 亿唐通在线咨询
公司名称	广州市亿唐通信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区沿江东路421号东城综合楼13楼（海港城对面，6号线东湖站B2出口）
联系电话	18023450243 18023450243

产品详情

广州市亿唐通专注无线电对讲机及无线电组网工程，MOTOROLA无线电对讲机的金牌代理，不断为客户供应高质量无线通信产品，坚持以原厂原质量的产品为十多年来支持我们的客户服务。并且不断拓宽产品线，科立讯工地对讲机批发商，是海能达对讲机核心代理、建伍对讲机、宝锋对讲机、科立讯对讲机、亿康对讲机、科立讯对讲机特约经销商、宝锋对讲机授权代理等等。

KB-70B电池放在KBC - 70C的座充上充电时，充电指示灯闪烁，同时，充不进电。

具体现象：当电池电压过低时，如果客户继续使用，KB—70B电池会自动保护，电池两端电压会变为0V，此时充电，充电指示灯会闪烁，当电压升到6.5V左右时，会自动转为充满状态（绿灯亮）。此时，必须得重新插一下电池，科立讯工地对讲机代理批发，充电指示灯才会再次闪烁并逐渐转换为持续充电状态（即红色指示灯持续亮），直至充满，科立讯工地对讲机销售，如果不进行这个步骤，电池即使充一晚上，也充不进电。

KBC - 42S的充电座在充电时，出现“异常”指示，电池充不进电。

首先，重新插拔一次电源或者重新放电池到充电座上充电，看可否恢复正常。然后排查充电座和电源的型号，由于KTC - 58D1的线性电源输出电压随市电的变化造成不稳定并且比较高，如果配在KBC - 42S的座充上进行充电，充电座会自动保护，造成异常（不充电）的情况。标准配置应该为：KBC-42S的座充配KTC-24的开关电源，就不会出现这种问题。科立讯工地对讲机价格。

广州市亿唐通专注无线电对讲机及无线电组网工程，MOTOROLA无线电对讲机的金牌代理，不断为客户供应高质量无线通信产品，坚持以原厂原质量的产品为十多年来支持我们的客户服务。并且不断拓宽产品线，是海能达对讲机核心代理、建伍对讲机、宝锋对讲机、科立讯对讲机、亿康对讲机、科立

讯对讲机特约经销商、宝锋对讲机授权代理等等。

一般来讲，西双版纳科立讯工地对讲机，对讲机主要由外壳、主机、电池、天线、皮带夹、座充等部件构成。每个部件都有着不可替代的作用。这里对对讲机的几大部件做个概念介绍，方便大家正确认识对讲机。专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS，外观光泽性好，不易老化、磨损，产品坚固耐用；商业机常选用工程塑胶ABS，在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求；按键采用硅胶，耐磨损，不易老化，手感好；铝壳采用轻质材料铝合金ADC12，易成型及后续处理等。科立讯工地对讲机价格。

广州市亿唐通专注无线电对讲机及无线电组网工程，MOTOROLA无线电对讲机的金牌代理，不断为客户供应高质量无线通信产品，坚持以原厂原质量的产品为十多年来支持我们的客户服务。并且不断拓宽产品线，是海能达对讲机核心代理、建伍对讲机、宝锋对讲机、科立讯对讲机、亿康对讲机、科立讯对讲机特约经销商、宝锋对讲机授权代理等等。

另外，可能这款机器在使用几个月之后，技术指标会逐渐变差，造成通讯效果不好，主要是功率和灵敏度降低，解决方法：通过软件调整模式适当调高功率；更换455KHz中频滤波器。

PT558/668机器在使用时，低电报警，但把该电池换到其它机器上不会低电报警，可以正常使用一段时间。可能早期出厂的机器，在低电压门限这一软件参数上调试不是很严谨，造成报警电压偏高或者不一致。

处理方法：进入软件调整模式，把“低电压门限”这一参数适当调低3个参数即可。

PT6500写频之后，加亚音没有接收。

使用KSP6500 V2.05

的软件写参数之后，接收无声，按静噪监听键，喇叭有正常的噪音。经检查为写频软件的版本和MCU版本不兼容造成。

解决方法：用新版本的写频软件（新版本为V3.29），通过机型设置或者新建一个文件参数的方式，把频率改成客户使用的频率后，写入参数即可解决。科立讯工地对讲机价格。

西双版纳科立讯工地对讲机-

亿唐通在线咨询由广州市亿唐通信息科技有限公司提供。西双版纳科立讯工地对讲机-亿唐通在线咨询是广州市亿唐通信息科技有限公司（www.163radio.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。同时本公司（www.yitato.com）还是从事摩托罗拉防爆对讲机，建武对讲机，公网对讲机的厂家，欢迎来电咨询。