

# 昆山轩之昊金属制品 不锈钢钣金加工价格 扬州钣金

产品名称	昆山轩之昊金属制品 不锈钢钣金加工价格 扬州钣金
公司名称	昆山轩之昊金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路185号
联系电话	13683053550

## 产品详情

行业名词：每个行业里都有它的专业名词，钣金加工行业也不例外。常见有以下这些。

(1)压铆：指采用冲床或油压机把压铆螺母、压铆螺钉或压铆螺母柱等紧固件牢固地压接在工件上的工艺过程。

(2)涨铆：指先将工件沉孔，不锈钢钣金加工价格，再采用冲床或油压机把涨铆螺母牢固地压接在工件上的工艺过程。

(3)拉母：指采用类似铆接的工艺。用拉母枪把拉铆螺母（POP）等连接件牢固地连接在工件上的工艺过程。

(4)拉铆：指以拉铆枪为工具用拉钉将两个或两个以上工件紧密地连接在一起的工艺过程。

行业名词：每个行业里都有它的专业名词，钣金加工行业也不例外。常见有以下这些。

(5)铆接：用铆钉将两个或两个以上工件面对面连接在一起的工艺过程，若是沉头铆接，需将工件先进行沉孔。

(6)切角：指在冲床或油压机上使用模具对工件角进行切除的工艺过程。

(7)折弯：指工件由折弯机成型的工艺过程。

(8)成形：指在普通冲床或其他设备上使用模具使工件变形的工艺过程。

(9)剪料：指材料经过剪板机得到矩形工件的工艺过程。

## 钣金加工方法

### 3、联接

?? 钣金联接是将不同料件通过某种方式联接在一起?从而得到所需要的产品。钣金联接可以分为：焊接、铆接、螺纹联接等。

??3.1 焊接可分为:CO2焊接、Ar焊接、电阻焊接等。

??3.1.1 CO2焊接加工原理:用保护性气体(CO2)将空气和熔化金属机械隔离，防止熔化金属氧化和氮化.主要用于焊接铁材，金属制作加工，特点:连接牢固，且密封性能好，扬州钣金，缺点:焊接时易产生变形. CO2焊接设备主要分为机器人CO2焊机和手工CO2焊机。

??3.1.2 Ar弧焊主要用于焊接铝材和不锈钢材料?.其加工原理及优缺点和CO2一样，设备也分为机器人焊接和手工焊接。

??3.1.3 电阻焊接工作原理:利用电流通过焊件产生的电阻热，熔化焊件加热使焊件连接起来.设备主要有松兴系列，奇隆系列等。

??3.2 铆接可分为:压铆联接及铆钉联接等。常见的铆接设备有压铆机?拉铆枪及POP铆钉枪等。

??3.2.1 压铆联接是将螺钉、螺母压入料件?使其可以通过螺纹联接其它零件。

??3.2.2 铆钉联接是用铆钉将两个料件拉铆联接在一起。

昆山轩之昊金属制品(图)-不锈钢钣金加工价格-扬州钣金由昆山轩之昊金属制品有限公司提供。昆山轩之昊金属制品有限公司(www.ksxzhjs.com)是江苏苏州,压缩、分离设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆山轩之昊领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆山轩之昊更加美好的未来。