

大金电机报警E20编码器故障

产品名称	大金电机报警E20编码器故障
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	2500.00/1
规格参数	大金:380V S-SUT:40A 中国:15KW
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

大金伺服电机维修常见故障有；大金注塑机电机常见故障有伺服器报警E20为编码器故障又是正常有使用过程中出现，

E10故障报警为过电流故障，这种一般为电机线圈短路造成的，常伴随有前期出现电机异响，匝间短路，或转子偏位扫到线圈造成的。换有另一种原因报警E10为电机接线柱碰到外壳或者电机进水造成的漏电

E64报警故障为油面过低，压力传感器检测伺服输出不匹配，一般为油路系统该故障，常出现于电机与油泵轴之间出现空转情况

DAIKIN大金伺服器，常用于注塑机，传动系统，是大金公司专门为注塑机设计的一套节能，传动系统，本公司出售大金伺服器，大金伺服电机，70公斤压力，119斤压力，157公斤压力，整套伺服驱动设备，380伏，220伏，各类不同的大金伺服驱动设备，价格优惠，货期短，

大金伺服器常见故障有，报警E15，E16 E17 E19 E20 E21 E24 E30 E40 L50等常见故障

我公司有专用测试电机，每次修复都要经过反复测试之后交付，保证修复一次成功客户

1 S-SUT00S20018-11YL；

122J-135C-00172

119Kg

14.0Kg

200L\min

17.6MPa

5KA

380-440V 50\60HZ

43.8A

78A

2 SUT00S8018-20-A-N0078;

2020-73-00248

70kg

80L\min

200\220V 50\60HZ

33.7A

10.2kg