

汕头ad188e复印机 广东震旦

产品名称	汕头ad188e复印机 广东震旦
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

广州科颐办公设备有限公司是一家复印机公司，创立于2008年10月，位于广东省广州市天河北路。公司业务内容是为渠道经销商和终端客户提供办公设备，重点是MFP(多功能一体机)和激光/黑白打印机，震旦AD188e全新复印机，震旦AD188e办公多功能一体机，震旦AD188e复印机怎么样，震旦AD188e打印机批发，震旦AD188e高速黑白复印机，全国8.8折促销，热销区域。广州，汕头ad188e复印机，深圳，新疆，厦门，广西，上海地区等。

震旦AC188E复印机黑白

来自浙江杭州的刘小姐，用的机器型号是震旦复印机ADC118E。昨天刘小姐在微信上找我们家蔡师傅了，震旦ad188e复印机安装，因为刘小姐的机器出现了故障问题，刘小姐表示她一大早开机，机器是正常的，但是按效用键没有反应，而且机器复印有扫描动作，显示文件等待，打印文件传送完，显示文件等待中。刘小姐问蔡师傅为什么机器会这样？是哪里出现了问题？

蔡师傅问刘小姐机器的触摸屏是正常的吗？刘小姐表示是正常的，蔡师傅表示按效用键没反应，触摸屏正常，那系统未完全启动完的。蔡师傅又问刘小姐机器有没有跳错误代码，刘小姐说没有。蔡师傅表示那应该是要做固件升级了，让刘小姐尝试做固件升级，固件升级完之后，问题果然解决了。

188e复印机复印后复印件出现低灰怎么办？

复印机上有深度不等的低灰，是静电复印机中一种常见的现象，而且是一个难于解决的问题，复印件上有无底灰存在是鉴别其质量好坏的重要标志之一。

故障原因及排除方法：

- 1.曝光不足，原因包括曝光灯老化，照度下降；光蓬开得太小，曝光量小，调整曝光电压缝或更换曝光灯
- 2.原稿反差太小
- 3.复印纸受潮
- 4.显w偏压低过或无显w偏压；调整显w偏压、检修显w偏压电路。
- 5.显影器中载体比例小，墨粉比例过高，造成均匀的低灰，而且比较浓。原因是游离的墨粉过多，载体难以吸附。这时要重新调整载体与墨粉的配比。
- 6.墨粉、载体受潮、电阻率下降、墨粉与载体的带电性变差，造成显影效果不良，更换墨粉或载体。
- 7.载体疲劳（包括湿法显影和干法显影）使载体对墨粉（或油墨）的吸附能力下降，容易使墨粉游离，震旦ad188e复印机参数，而被残余点位（明区）吸附，产生低灰。
- 8.墨粉与载体不匹配，震旦ad188e复印机报价，不为同一机型所作用。
- 9.感光鼓疲劳，情洁或更换感光鼓。
- 10.所接机器电源过低，应保证电压不低于220伏。

汕头ad188e复印机-广东震旦(推荐商家)由广州和承信息科技有限公司提供。广州和承信息科技有限公司（www.fyjzd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广东震旦——您可信赖的朋友，公司地址：广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室，联系人：蔡先生。