

# 煤改电钢二柱暖气片qfgz209钢二柱暖气片参数表

产品名称	煤改电钢二柱暖气片qfgz209钢二柱暖气片参数表
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	12.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:qfgz209 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

## 产品详情

前处置杂质。主要是磷化渣引动的大颗粒杂质和磷化膜黄锈引动的成片小杂质。解决办法是趁早彻底整理磷化槽和喷淋管路内积渣，扼制好磷化槽液液体浓度和比例。

3.1.6 水质杂质。主要是前处置所运用的水中含砂量、含盐量过大引动的杂质。解决办法是增加水过淋器，运用纯水做为更终两级清洗水。

3.1.7 喷涂背景粉尘杂质。主要是喷粉室负压造成外部的一点粉尘杂质进入了喷粉室后吸附到面子涂层中，固化后不融，凸显颗粒状；固化后挥发，形成针孔，如打光剂在打光过程中抛飞的颗粒。

### 3.2 涂层缩孔

3.2.1 前处置除油不净还是除油后水洗不净导致外表活性剂遗留而引动的缩孔。

解决办法是扼制好预脱脂槽、脱脂槽液的液体浓度和比例，减损作件带油量以及巩固水洗效果。

水质含油量过大而引动的缩孔。解决办法是增加进水过淋器，避免供抽水机漏油。

压缩空气含水量过大而引动的缩孔。解决办法是趁早排放压缩空气冷凝水。

3.2.4 面子潮气渗入而引动的缩孔。

解决办法是改善面子储运条件，增加除湿机以保障回收面子趁早运用

3.2.5 吊挂链打油污被空调风吹落到作件上而引动的缩孔。

解决办法是变更空调送风口位置和方向。混粉而引动的缩孔。解决办法是换粉时彻底彻底整理喷粉系统

### 3.3涂层颜色差

面子颜料散布翘棱均引动的颜色差。解决的办法是增长面子品质。

#### 3.3.2 固化温度不一样引动的颜色差。