

三菱触摸屏发生开机报错故障，修必彻底

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 三菱触摸屏发生开机报错故障，修必彻底 |
| 公司名称 | 东莞市腾川自动化设备有限公司 |
| 价格 | 256.00/台 |
| 规格参数 | 三菱:MITSUBISHI GT1155:GT1175 中国:GT1575 |
| 公司地址 | 东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号 |
| 联系电话 | 15889761002 15817673762 |

产品详情

三菱触摸屏发生开机报错故障，修必彻底，可解决触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；触摸屏维修常见故障: 故障一：触摸偏差 现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。解决：重新校正位置。现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。原因：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。解决2：清洁触摸屏，

三菱触摸屏无限时专业维修，三菱触摸屏无校准专业维修

特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。故障二：触摸无反应 现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；触摸屏发生故障；触摸屏控制卡发生故障；触摸屏信号线发生故障；计算机主机的串口发生故障；计算机的操作系统发生故障 触摸屏驱动程序安装错误。解决：观察触摸屏信号指示灯，该灯在正常情况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次，当触摸屏幕时，信号灯为常亮，停止触摸后，信号灯恢复闪烁。三菱触摸屏不能触摸专业维修，三菱触摸屏触摸不灵专业维修

三菱触摸屏维修：GT1150系列、GT1155系列、GT1175系列、GT1575系列、GT1585系列、GT1595系列、A970GOT系列、A975GOT系列、A985GOT系列、F930GOT系列、F940GOT系列；

三菱触摸屏维修：F940，F930，F920，F985，F975，A970，A960，A95，GT11，GT15；

三菱触摸屏维修：A975GOT-TBA-B、A975GOT-TBD-B、A975GOT-TBA-CH、A975GOT-TBD-CH、A970GOT-TBA-CH、A970GOT-TBD-CH、A970GOT-SBA、A970GOT-SBD、A975GOT-TBD-B、CA985GOT-TBA-V、A985GOT-TBD-V、A985GOT-TBA、A985GOT-TBD、A956WGOT-TBA、F940GOT-BWD-C、F940GOT-LWD-C、F940GOT-SWD-C、F940WGOT-TWD-C、F940WGOT-TWD-E、F930GOT-BBD-K-C、F930GOT-BWD-C等触摸屏维修；