

富士触摸屏屏本身问题跟电路板故障维修

产品名称	富士触摸屏屏本身问题跟电路板故障维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	635.00/台
规格参数	富士:FUJI V708iS:V708SD 中国:V708CD
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

富士触摸屏维修常见故障: 故障一：触摸偏差 现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合

。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。 现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。 原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。 解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
(2) 故障二：触摸无反应 现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；
触摸屏发生故障； 触摸屏控制卡发生故障； 触摸屏信号线发生故障；
计算机主机的串口发生故障；

富士 触摸屏UT3-15BX1RD11001维修，

富士触摸屏维修型号：UG53OH-US4，UG53OH-VS1，UG53OH-UH4，UG53OH-VH1、UG530H-VS4、UG52OH-VC1，UG430H-SS1、UG430H-SS4、UG430H-TH1、UG430H-TH4、UG430H-TS1，UG430H-TS4、UG430H-VH1、UG430H-VH4、UG430H-VS1、UG430H-VS4，UG42OH-TC1、UG42OH-SC1，UG33OH-SC4，UG33OH-VS4，UG33OH-SS4、UG330H-VH4、UG320H-SC4，UG221H-

TC4 , UG221H-SC4 , UG221H-LC4、 UG221H-LE4、 UG221H-LR4、 UG221H-SR4、 DBH45-4A

触摸屏维修范围

西门子触摸屏维修范围：

TP系列、OP系列、MP系列（包括新推的K-TP178 , OP73,TP177）等；

普洛菲斯触摸屏维修范围：

GP系列、ST系列、PL系列、LT系列、GLC系列、FP系列等；

威伦触摸屏维修范围；

MT500系列、MT600系列、MT5000系列；

海泰克触摸屏维修范围：

PWS1711系列、1760系列、3260系列、3760系列、6000系列；

富士触摸屏维修范围：

UG20系列、UG30系列、UG221系列、NXT显示器等；