

# 东莞三菱开关异常跳闸维修AE1600-SW

产品名称	东莞三菱开关异常跳闸维修AE1600-SW
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	328.00/台
规格参数	三菱:Mitsubishi AE2000:AE1600-SW 中国:AE1250-SW
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

东莞三菱开关异常跳闸维修AE1600-SW，三菱开关常见问题；常见问题有不能合闸，不能储能，手动可以储能自动不能储能，，一直自动储能，经常跳闸，跟带负载就跳闸等常见问题。电气方面故障原因：电子脱扣器保护装置故障或者误动作：由于电子脱扣器内部故障，

发出错误指令使得脱扣装置动作，从而引起断路器误跳闸。电子脱扣器故障整定值不当:由于下游出现短暂用电高峰，导致配置超出电子脱扣器的整定值，引起断路器跳闸。分闸线圈即分励脱扣器故障，发出分闸指令引起误动作：通过分闸线圈可实现对断路器实现分闸遥控，当分闸线圈出现故障，引起推杆动作发出装置触发命令时，通过机械联动装置使得断路器内部分闸装置动作，从而使断路器跳闸。三菱开关不能自动合闸、不能自动跳闸是什么问题，不能储能，现象：电动不能储能，手动可以储能。原因1：储能限位开关，S1损坏。处理方法：未储能状态下，二次插头内25#-35#插针回路电阻见表6序1，如有异常，卸下操作面板后检查S1储能限位开关的两对动断接点31-32、41-42应接通，否则应予以更换；故障：电动合闸拒合，合闸脱扣器动作无力，手动合闸成功原因1：合闸电压过低。处理方法：检测回路接通时合闸脱扣器两端的电压是否低于额定值的65%。如有异常，应排除电源或回路内的故障。确定断路器故障后，应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足，异常声响强烈，应先拉开电源总断路器，以防烧坏主变压器。当上级后备保护动作造成停电时，若查明有分路保护动作，断路器未跳闸，应拉开拒动的断路器，恢复上级电源断路器；若查明各分路开关均未动作（也可能是保护拒掉牌），则应检查停电范围内设备有无故障，若无故障应拉开所有分路断路器，合上电源断路器后，逐一试送各分路断路器，当送到某一分路时电源断路器又再跳闸，则可判明该断路器为故障（“拒分”）断路器。这时不应再送该断路器，但要恢复其他回路供电。

深圳三菱断路器维修厂家 中山三菱断路器服务电话

三菱断路器维修常见型号:

AE630-SW 315-630 AE1000-SW 500-1000

AE1250-SW 625-1250 AE1600-SW 800-1600 AE2000-SW 1000-2000 AE2500-SW 1250-2500  
AE3200-SW 1600-3200 AE4000-SW 2000-4000 AE5000-SW 2500-5000 AE6300-SW 3150-6300