

龙岗学校及幼儿园（围墙建筑检测鉴定报告）

产品名称	龙岗学校及幼儿园（围墙建筑检测鉴定报告）
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

产品详情

龙岗学校及幼儿园（围墙建筑检测鉴定报告）

我公司技术力量雄厚，配套齐全，配备注册建筑师、注册结构工程师、注册规划工程师、注册咨询工程师、注册监理工程师、注册电气工程师、注册公共设备工程师、注册化工工程师、注册造价工程师等。我们以的队伍、严谨的管理、超卓的技术，着力打造一支锐意革新、进取不息的精英团队。在这里，一群有着共同追求和共同理想的设计师。正凭借自己对建设工程和建筑艺术的热爱和热情，倾注自己全部的才华，努力使每一项设计成为艺术珍品，书写自己绚丽的人生。我公司秉承“创新之道，雕琢于精小细微，呈现于至善至美；创新之证，精益求精，敢于超越；创新之域，厚德务实，业者精专”的管理模式，以精湛技术服务市场；先后完成了商业、办公、住宅、厂房、学校、医院、幼儿园、星级酒店等千余项工程的房屋安全鉴定工作。为客户提供、优质、高效的服务。

学校及幼儿园（围墙建筑检测鉴定报告）项目案例:

佛山市顺德区北滘镇某小学的围墙，据悉建于2000年后，采用烧结砖和水泥砂浆砌筑，为180mm厚砖墙，墙高约2.8m，每间隔3.6~5.1m设有钢筋混凝土构造柱、尺寸为500mm×180mm。围墙饰面层贴条形砖。

本次需鉴定的围墙位于门卫室东南侧，长度约45m。据委托单位反映，该段围墙多处出现开裂现象，部分墙体有明显倾斜现象。为了解该段围墙现时的安全状况，并为下一步的改造提供依据，受该小学的委托，我公司派员对该段围墙进行安全检查和鉴定

我公司通过对该构筑物进行图纸资料调查、上部砖砌墙体及附墙柱垂直度、砖砌墙体损坏检查等一系列鉴定检查工作,评定该围墙的安全等级，对现状结构进行安全鉴定评级，在出具的鉴定报告中均有详细的相关数值分析、等级评定等内容。

该段围墙出现严重的倾斜现象最大倾斜率达1.65%，且裂缝宽度达到30mm，地基处于危险状态，参

照《危险房屋鉴定标准》，评定该段围墙的危险性等级评定为“D级”，应作加固修复处理使用。

检测鉴定依据：

本次检测鉴定依据的主要检测鉴定标准、规范包括：

1. 《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）；
2. 《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；
3. 其它相关技术标准；
4. 委托单位提供的相关资料。