

# 大金伺服电机维修免费检测 daikin伺服马达维修常见故障及处理方法

产品名称	大金伺服电机维修免费检测 daikin伺服马达维修常见故障及处理方法
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	157.00/台
规格参数	大金:DAIKIN SUT00S:SUT00S13018- 中国:SUT00S8018-1
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

## 产品详情

### 大金伺服电机维修免费检测

daikin伺服马达维修常见故障及处理方法，在起动过程中，偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有：

(1) 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型) (2) 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。) (3) 在起动过程中因电网电压波动比较大，易引起软起动器发出错误指令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机，) (4) 起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)海力士软启动器维修免费检测

4、用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码，软起动器不工作。故障原因可能是：(1) 软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可) (2) 软起动器控制板故障(和厂家联系更换控制板)

大金电机报警E20编码器故障是什么故障问题，大金电机轴牙磨损，如果你想测试是否是软起故障你可以短接4 5两点 用一个导线点接5 10看电机是否正常起动不能起动为软起故障  
测软起每项上下口阻值是否平均 平均 则一般为低压板故障软启动器 ABB PSTB570-690-70型号软启动器，启动后就报内/外接线错误，启动小电机能正常启动，启动大电机就报内/外接线错误.我们一台带185KW电机的ABB软启动器，几乎每天开机时都报内/外接线故障，电机无反应，经过与专业人士咨询后，在设置选项下的全部设置里最后一项，接线方式有默认的自动修改为外接，然后再也没有这个故障发生了。

大金伺服电机启动后立刻发生过压跳闸是什么问题，此故障是因为软起动器在处理内部电源信号时泛起

了题目，而引起了电源频率犯错。泛起这种情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。

9300c伺服放大器维修:EVS9321-EK、EVS9322-EK、EVS9323-EK、EVS9324-EK、EVS9325-EK、EVS9321-CK、EVS9322-CK、EVS9323-CK、EVS9324-CK、EVS9325-CK、EVS9326-EK、EVS9327-EK、EVS9328-EK、EVS9329-EK、EVS9330-EK、EVS9331-EK、EVS9332-EK、EVS9326-CK、EVS9327-CK、EVS9328-CK;

9300变频器维修:EVS9321-EX、EVS9322-EX、EVS9323-EX、EVS9324-EX、EVS9325-EX、EVS9326-EX、EVS9327-EX、EVS9328-EX、EVS9329-EX、EVS9330-EX、EVS9331-EX、EVS9332-EX、EVS9321-CPV003、EVS9322-CPV003、EVS9323-CPV003、EVS9324-CPV003、EVS9325-CPV003、EVS9326-CPV003、EVS9327-CPV003、EVS9328-CPV003、EVS9321-ER、EVS9322-ER、EVS9323-ER、EVS9324-ER、EVS9325-ER、EVS9321-CR、EVS9322-CR、EVS9323-CR、EVS9324-CR、EVS9325-CR、EVS9326-ER、EVS9327-ER、EVS9328-ER、EVS9329-ER、EVS9330-ER、EVS9331-ER、EVS9332-ER、EVS9326-CR、EVS9327-CR、EVS9328-CR