

铜镍合金管CN102 白铜管 益硕隆钢铁贸易

产品名称	铜镍合金管CN102 白铜管 益硕隆钢铁贸易
公司名称	天津益硕隆钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双江道清大博雅总部
联系电话	13512280556

产品详情

益硕隆为您详细介绍铜管相关内容：本公司常年销售铜及铜合金冷凝管、大口径铜镍合金管、高技术高性能特种铁路贯通地线、高效换热管、镍基耐蚀合金管、无氧铜等管棒、线材等系列产品。

H70普通黄铜：有极为良好的塑性（是黄铜中比较好的）和较高的强度，切削加工性能好，易焊接，对一般腐蚀非承安定，但易产生开裂。用于复杂的冷冲件和深冲件，如散热器外壳、导管、波纹管、垫片等。

益硕隆为您详细介绍铜管相关内容：本公司常年销售铜及铜合金冷凝管、大口径铜镍合金管、高技术高性能特种铁路贯通地线、高效换热管、镍基耐蚀合金管、无氧铜等管棒、线材等系列产品。

黄铜管：铜锌合金管，白铜管，牌号中H字母后的数字往往代表其铜含量的中间值，锌含量为其余量。不同牌号的黄铜管，随着铜含量越来越高，总体表现出更好的品质与延伸性能。主要用作水管及涉水的连接件。

益硕隆为您详细介绍铜管相关内容：本公司常年销售铜及铜合金冷凝管、大口径铜镍合金管、高技术高性能特种铁路贯通地线、高效换热管、镍基耐蚀合金管、无氧铜等管棒、线材等系列产品。

铜管焊接过程中，若操作不当极易发生虚焊、熔蚀和溶穿、过烧与烧穿等缺陷。虚焊是在两器焊接过程中经常出现的质量问题，产生的原因主要有：扩口小，铜镍管C70600，钎焊焊料不易进入，造成焊接不牢；焊接时加热不均匀，造成部分钎焊焊料未被完全加热熔化；焊接处铜管的表面有油、氧化物、残碳等物质；焊料本身的质量问题。焊料未能填满套接头或不能完全将套接接头全长焊接。

铜镍合金管CN102-白铜管-益硕隆钢铁贸易由天津益硕隆钢铁贸易有限公司提供。天津益硕隆钢铁贸易有限公司（www.tjspf.com）在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，益硕隆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范经理。