

环氧地坪漆水泥地面漆自流平室内家用树脂地板漆水性组合油漆

产品名称	环氧地坪漆水泥地面漆自流平室内家用树脂地板漆水性组合油漆
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC400 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

环氧地坪漆技术的是指在已经凝固好的水泥坪上覆涂环氧树脂涂料，覆涂厚度在1-5mm左右，形成一个密闭的有机物保护层。由于环氧树脂是有机物，所以这个保护层具有良好的耐水性、耐油性、耐酸性、耐盐雾腐蚀性等化学性，且平坦无缝、易清洁、易维修保养，是现代工业广为使用的长效地坪材料，广泛用于医药、食品(无菌生产)和电子、化工(防静电)等行业。

地下停车场是一个比较殊的场合，对于其地面的铺装要求也比较多。地下停车场大多位于地下楼层，潮气比较重，而且经常会出现渗水现象;还有车辆的进出，对地面的压力较大。选择什么样的地坪材料对地下停车场下质量非常重要。

1、环氧地坪漆水量的变化。载荷及支承条件引起的变形接缝处理及温度。所有这些原因主要源于混凝土内部的位移;若不做处理，表面裂缝将会进一步增加。虽然这种裂缝很少会影响到混凝土内部的结构整体性，但它影响外观。而且，可能还会导致其它问题和麻烦的发生(主要取决于裂缝的长短、宽窄、位移及变细裂缝。

2、(网状、龟裂状)。细裂缝发生在表面，呈规则或不规则的网络状。裂缝的深度一般不超过3mm，常见于硬结的，金属镘抹表面或潮湿的表面。典型的裂缝呈六边型，通常在早期形成。虽然细裂缝不影响混凝土的结构整体性，不影响其耐久性和性，但它十分显眼，影响美观。塑性收缩开裂这类裂缝出现在对新浇筑的混凝土表面作抹面处理时，或抹面处理后不久。这种裂缝的间距一般大至1m，平行排列(或呈鸡爪状)，深12mm，很少扩展至周边。与龟裂类似。

3、塑性收缩裂纹很少会影响混凝土的强度，但影响美观。多数情况下，这种形式的开裂是由于表面水分的蒸发超过了表面水分的析出，当表面收缩时，内部的混凝土体积仍保持不变。混凝土温度应力深层裂缝和贯通裂缝同属结构破坏裂缝，表层修补基本作用不大。

裂缝常用解决方法

- 1、环氧地坪漆表面有防渗、抗冲、要求部位的裂缝应进行表面处理。
- 2、减弱结构的整体性、强度、防渗性能和造成钢筋锈蚀的裂缝，要进行灌浆处理。
- 3、危及建筑物安运行的裂缝，除采取灌浆处理外，必要时还应采取其他的加固措施。
- 4、对温度反映敏感的裂缝，应在低温季节后期裂缝开度较大时处理。
- 5、环氧地坪漆对活动性裂缝必须采用柔性材料进行处理。

金刚砂地坪以其优势完美替代了水磨石地坪，但是在使用中难免出现裂缝，这些裂缝是怎么出现的?又怎么处理呢?

裂缝类型

1、伸缩缝：根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，应采用弹性材质，外面铺设金属板材进行保护。

2环氧地坪漆、温度应力裂缝：在混凝土中出现多的裂缝就是温度应力裂缝，施工过程中由于基础温差和混凝土内外温差过大或由于其它原因产生的应力释放等是混凝土温度应力裂缝产生的主要原因。根据温度应力裂缝表现形式上的不同，温度应力裂缝又可分为表面裂缝、深层裂缝、贯通裂缝三种。在一定条件下，表面裂缝会发展成深层裂缝，深层裂缝也会发展成贯穿裂缝，因此若不及时对裂缝进行修复，将会直接影响到环氧地坪的装饰效果。