

# 贺州工厂车间自流平地坪漆厂家报价

产品名称	贺州工厂车间自流平地坪漆厂家报价
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:圣索尔 型号:地坪漆 产地:广东
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

## 产品详情

应与基材有良好的附着力；本身具有良好的机械强度；对底材具有良好的保护性能和不起不利的副作用；能为以后的涂层创造良好的基础，不能含有渗入上层涂膜引起弊病的组分；更要具有良好的施工性和干燥性。涂布底漆时一般应注意要在表面处理以后严格按照规定的时间及时涂布底漆。还要根据底漆品种规定的条件在底漆干燥后规定的时间范围内涂下一道漆。过早涂布可能引起咬底及底漆中溶剂挥发困难导致漆膜干燥时间延长，固化不良、起泡等情况；涂布迟可能引起层间附着不良，且过迟涂布易由于粉尘积累或其他污染影响外观质量。为增加下一道涂层与底漆间的附着力，可在涂布前将底漆打磨。

承接贺州自流平地坪漆、贺州环氧树脂地坪漆、贺州防静电地坪漆、贺州防尘耐磨地坪、贺州防腐地坪漆、贺州环氧树脂地坪漆、贺州环氧自流平地坪漆、贺州停车场地坪多少钱一平、贺州硬化地坪公司、贺州固化地坪多少钱一平、贺州固化地坪公司、贺州防静电地坪漆施工工艺

工程有限公司经验丰富设计并承接工业厂房各类耐磨地坪、地下停车场地坪等工程。有经验丰富的技术人员根据客户需要，对各种不同环境条件下的使用场所设计和制造适合的地坪方案。为客户提供现代化及个性化的涂装服务。主营项目室内：环氧树脂地坪、贺州环氧树脂彩砂地坪、贺州混凝土密封固化剂地坪、贺州

### 地坪漆表面起皮的原因

地坪漆要经过底、中（如砂浆层、腻子层）、面涂多层涂涂装、固化后形成有效的保护与装饰的涂层，能达到多重保护性。地坪漆施工人员应熟识施工中带来的漆病，能及时排除涂装中出现的质量问题有效采取防范措施。环氧树脂类地坪漆不易用于室外涂装，施工后，涂膜暴露在烈日的环境下，造成涂膜表面干燥过快，涂膜表层急剧收缩向上收拢，使其易出现起皱起皮的现象。地坪漆表面起皮原因之一是基础与涂层的粘接效果不佳才引起涂层起皮脱落，预防地坪涂层表面起皮就要从粘结性入手，那些原因会影响材料与基础之前的粘接：基础地面太光滑会减弱材料的附着力，地坪漆材料配套选择不当，施工人员的技术差或者施工环境因素都会导致地坪表面起皮。1、地坪漆材料附着粘结性能差，硬度超高材料成膜后表面就会异常的平滑就会降低底漆涂跟砂浆中涂面或者面涂层之间的黏结附着力性能效果。2、基础表面处理不佳或者太光滑是地坪漆起皮的致命伤，地坪漆涂装前被涂物基础表面上有油污、蜡

，水汽、灰尘和化学药品等。或表面预处理后至涂漆施工的间隔时间过长涂装前被涂物表面应处理清洁，并应立即涂装施工。3、施工人员技术的好差是环氧地坪工程的关键，如果施工技术人员的施工不当掌控不了施工现场就会出现很多质量隐患比如：材料的性能和施工基础地面信环境的估测，施工环境温度高涂装面积大，要注意材料配比，运动场地坪还没施工会开始固化都致使地坪漆漆膜未流平或者表面起趋起皮粗糙、脱层的质量问题。4、施工人员经验不足，在施工时力度大小控制不了，就会出现涂膜厚薄不均匀或者涂层太厚，未实干就进入下道工序，会导致上涂层不干发黏，脱层等问题。

公司以 " 合理设计、完善方案，高效施工、有效服务 " 为宗旨，处理各种地面问题，技术确保我们提供正确的地坪解决方案。

公司主营：贺州自流平地坪漆、贺州防腐蚀地坪漆、贺州防静电地坪漆、贺州自流平地坪漆、贺州环氧薄涂地坪漆、贺州环氧薄涂地坪漆、贺州硬化地坪、贺州环氧自流平地坪漆、贺州自流平地坪漆、贺州环氧砂浆自流平地坪漆、贺州环氧树脂地坪漆、贺州环氧砂浆自流平地坪漆、贺州环氧薄涂地坪漆