

# 高速公路热镀锌护栏板 顺冠护栏 承德镀锌护栏板

产品名称	高速公路热镀锌护栏板 顺冠护栏 承德镀锌护栏板
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

## 产品详情

### 镀锌护栏板

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分

浸塑波形护栏 隔带护栏。

按防撞等级可分为和S级。S级护栏属于加强型，适用于道路两侧特别危险的路段使用，热镀锌波形护栏板，用于专用公路。

按防撞等级一般可分为和B级。护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用公路。

波形梁护栏产品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，镀锌护栏板规格与施工，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为 $\phi$ 114/140 mm × 4.5mm；三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm

浸塑波形护栏防腐性能更好，先热镀锌，然后再浸塑，达到双重防腐效果

### 镀锌护栏板

波形护栏镀锌层出现表面缺陷的原因有哪些？表面主要的外观缺陷产生原因如下：

1、我们在进行生产前需要对原黑板进行检查，因为原板表面有缺陷，如折痕、凹坑、边缘不整齐等均能影响到镀锌成品板，成为其表面缺陷，这个是生产者需要注意的地方。

2、护栏板成品表面有黑斑。原因：（1）有时候因为镀锌层纯度不够，金属杂质在锌表面容易构成黑色的斑点。（2）镀锌液中夹杂残渣或小黑灰（碳或碳化合物），粘附于锌层表面或居于锌层内，与锌层结合的很牢固，使成品镀锌板上可见到磨蚀黑斑。（3）由运输、存放过程中粗野作业所致。（4）原板表面污蚀物处理不充分，形成残渣，使某些部位镀不上锌，导致镀锌层出现问题而容易脱落，从而造成黑斑。（5）镀锌层中铜、铁等杂质含量较高时，经钝化处理后，这些杂质呈现黑色。（6）镀锌时出现漏镀，在后期处理时容易形成黑斑。因此我们要及时的找出产品表面出现黑斑的原因，这样才能有效的管控产品的质量。

2016年贵州省将有更多的公路安装公路波形防撞护栏。贵州省公路波形防撞护栏多采用蓝色护栏板，承德镀锌护栏板，白色护栏立柱，鲜黄色的立柱柱帽，与山青水美的贵州环境相互辉映相得益彰。，216年贵州安装有波形防撞护栏的公路将达到60%以上，公路波形防撞护栏以其良好的安全防护效果，较低的造价，易于养护等优点，越来越多的应用于贵州各大高速、国道、省道、以及乡镇公路上。

高速公路热镀锌护栏板-顺冠护栏-承德镀锌护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施有限公司（[www.gxshunguan.com](http://www.gxshunguan.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 聊城 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领顺冠护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.zgcyxxw.com](http://www.zgcyxxw.com)）还是从事镀锌波形护栏板，道路护栏板厂家，交通护栏板价格的厂家，欢迎来电咨询。