

泵DZ95319130001 泵 济南正宸

产品名称	泵DZ95319130001 泵 济南正宸
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

重汽各发动机订货号、马力参数、适用车型对照表-

-1

1A73409013LAZ6100000502D10.34-31(共轨、增压器中置、AMT、EVB)重汽动力2A73409033LAZ6100000530D10.34-31(共轨、增压器中置、MT、EVB)重汽动力3A73409043LAZ6100000530D10.34-31(共轨、增压器中置、AMT、电加热、EVB)重汽动力4A73808013GAZ6100001101D12.38-30 (A7国 基本型) 重汽动力5A73808023GAZ6100001102D12.38-30 (A7国 /进气电加热) 重汽动力6A73809013BAZ6100000751D10.38-30(共轨、增压器中置、AMT、EVB)重汽动力7A73809013GAZ6100001103D12.38-30 (A7/MT) 重汽动力8A73809023BAZ6100005047D10.38-30(共轨、增压器中置、AMT、不带EVB)重汽动力9A73809023GAZ6100001104D12.38-30 (A7/后取力) 重汽动力10A73809043BAZ6100000810D10.38-30(共轨、增压器中置、MT、EVB)重汽动力

活塞销发出异响的判断和处理-2

发生活塞销异响的主要原因有以下几方面：

(1)活塞销和连杆衬套磨损过甚，配合严重松旷。其主要原因是由于润滑不佳而造成的。WD615系列发动机连杆上没有油孔，活塞销和衬套的润滑是靠润滑油喷嘴向上喷油通过连杆小头的集油槽进行的，如果机油压力太低，喷射情况不好，会造成活塞销及连杆衬套的润滑不良，且由于喷射不好，活塞冷却不佳，也会加剧活塞销及连杆衬套的磨损。如果机油变质、变稀也会造成磨损加剧。所以，一定要注意机油的质量，是按周期换油、更换机油滤清器，转向泵DZ9100130031，每天出车前坚持检查油位和油的质量。

(2)连杆衬套在修理中，尺寸定位掌握不准，衬套和连杆的配合不好，也会出现活塞销异响。在维修中一定要按标准安装，使连杆衬套能在一定的压力下压入。

出现活塞销异响以后，可以视其轻重而采取不同的处理措施：

(1)如果活塞销异响轻微，可以继续行驶;但如果有修理条件，予以更换。

(2)若活塞销异响严重时(在高速、正常温度下运转，泵DZ95319130001，声音十分明显)，应立即修理更换。

(3)更换活塞销和连杆衬套要严格按标准进行，间隙配合要正确。

自2020年来，发布第328批新车公告，牵引车方面一共有37款新车申报在榜。从排放方面来看，国六的牵引车有23款，分别是9款的国六牵引车和14款的柴油国六牵引车，国五的牵引车有14款，都是柴油动力的车型。本次公告没有一款新能源动力牵引车上榜。从具体的来看，这37批的牵引车新品，分别来自12家不同的企业。从数量上来看，东风商用车和陕汽重型车并列，都是7款车型在榜。其中，东风商用车的7款牵引车中，6款都是产自本部，只有1款产自东风商用车新疆公司。而陕汽的7款牵引车中，6款来自陕重汽，只有1款来自陕汽商用车。其次，是华菱星马和江淮，转向泵DZ9100130030，各有4款牵引车在榜；中国重汽、上汽红岩和福田戴姆勒并列第三位，各有3款牵引车在榜，其中重汽3款牵引车中，重汽、济南卡车和济宁商用车各1款。剩下6款牵引车来自一汽解放、大运重卡、广汽日野、一汽凌源和程力汽车；其中解放牵引车2款，其他4家企业各有1款牵引车在列。泵DZ95319130001-泵-济南正宸由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南正宸动力汽车零部件有限公司（www.zhengchandongli.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为汽摩及配件加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!