

ipg激光器维修 昆山佐越 湖州模块维修

产品名称	ipg激光器维修 昆山佐越 湖州模块维修
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

结构原理

激光功率产生于激光模块中。每个激光模块可视作分立的激光器。根据不同模块类型，模块输出功率可达400W到1200w。根据激光器的额定输出功率，每台激光器会配备一定数量的模块。为了使模块中产生激光辐射，光纤激光器，需要为模块提供60VDC~...75VDC(根据不同模块类型)的直流电压。各个模块的输出功率在合束器中合成进入单根光纤中(传导光纤)。可以选择安装光闸或光耦，湖州模块维修，用来实现接续不同芯径和不同长度的光纤。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

PHOTONICS

首先，检查 Laserjet 软件内是否已经添加了激光器，ipg 激光器维修，并将激光器设置为 Enable 其次，查看电脑网口的指示灯是否点亮，如果没有点亮说明网络物理连接出现问题。可能是 G277 没有通电，也可能是网线没插好，抑或是网线损坏。检查 IG277 的指示灯是否点亮，如果没有点亮，说明 G277 的 24VDC 输入有问题，解决此供电故障。

检查从 G277 到 XP5 一直到电脑网口的连接是否可靠，如果连接没问题，可以尝试换一条网线试试。如果电脑跟一台激光器连接，需要使用交叉式网线(1-3, 2-6, 3-1.6-2)。

昆山佐越激光技术有限公司成立于 2014 年 7 月，ipg 激光器维修，公司主要从事 IPG 中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104 电路板，IG277 控制盒，IG309 电路板，IG166 电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接 IPG 激光器的回收与置换，升级与改造。

激光器使用注意事项

1. 一旦光纤输出端头接触到外界空气，在重新将其插入加工头之前，一定要用专用的显微镜和清洁工具按照标准的步骤清洁光纤输出端面，确认输出端面纯净度达到标准后，方可将其与加工头连接。

ipg 激光器维修-昆山佐越(在线咨询)-湖州模块维修由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司 (www.kszuoyue.com) 为客户提供 “ IPG 光纤激光器维修.IPG 激光器回收与置换 ” 等业务，公司拥有 “ IPG.锐科.创鑫 ” 等品牌。专注于机械加工等行业，在江苏 苏州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。