

佐越激光技术 常熟ipg模块维修

产品名称	佐越激光技术 常熟ipg模块维修
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

如果电脑网口灯亮，检查电脑本地连接的P地址设置，确保与激光器在一个网段内(IP地址前三段数字相同，ipg模块维修，最后一段不同)

如果G277上倒数第二个灯不亮，则PC104坏，更换PC104

如果G277上倒数第二个灯亮则打开G277，检查内部接头是否接触好

如果更换PC104仍不行，则更换IG277

如果开机后PC104出现长鸣声则PC104的内存出现问题。有可能是内存条没有插牢。或者内存条故障。更换内存条。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码）。

激光安全

安全建议

使用完激光器，在离开前关闭激光器和电源，制定安全操作流程，定期维护和修正，加强管理，对员工进行安全培训和技术培训，提高危险防范意识，熟悉激光器操作流程。

人工安全培训:形体新员工安全培训机制，老员工定期考评机制，提高员工的安全意识。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光器使用注意事项

1.一旦光纤输出端头接触到外界空气，在重新将其插入加工头之前，一定要用专用的显微镜和清洁工具按照标准的步骤清洁光纤输出端面，确认输出端面清净度达到标准后，方可将其与加工头连接。

佐越激光技术(多图)-常熟ipg模块维修由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）为客户提供“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”等业务，公司拥有“IPG.锐科.创鑫”等品牌。专注于机械加工等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。