

无锡光纤激光器模块维修 昆山佐越激光

产品名称	无锡光纤激光器模块维修 昆山佐越激光
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

如果电脑网口灯亮，检查电脑本地连接的IP地址设置，确保与激光器在一个网段内(IP地址前三段数字相同，最后一段不同)

如果G277上倒数第二个灯不亮，则PC104坏，更换PC104

如果G277上倒数第二个灯亮则打开G277，检查内部接头是否接触好

如果更换PC104仍不行，则更换IG277

如果开机后PC104出现长鸣声则PC104的内存出现问题。有可能是内存条没有插牢。或者内存条故障。更换内存条。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

PHOTONICS

首先，检查 Laserjet 软件内是否已经添加了激光器，并将激光器设置为 Enable 其次，查看电脑网口的指示灯是否点亮，如果没有点亮说明网络物理连接出现问题。可能是 G277 没有通电，也可能是网线没插好，抑或是网线损坏。检查 IG277 的指示灯是否点亮，光纤激光器模块维修，如果没有点亮，说明 G277 的 24V DC 输入有问题，解决此供电故障。

检查从 G277 到 XP5 一直到电脑网口的连接是否可靠，如果连接没问题，可以尝试换一条网线试试。如果电脑跟一台激光器连接，需要使用交叉式网线(1-3, 2-6, 3-1.6-2).

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光安全

安全建议

限制对激光设施的接触。明确激光加工区的进入权限。可通过给门上锁，在门的外面安装警示灯和警示标志等方式进行限制。

在进入实验室出光操作前，悬挂出光警示标志，开启出光警示灯，通知周围人员在给激光器通电前，确认该设备预定的安全装置得到正确使用。包括:挡光板防火面、护目镜、面具、门联锁、通风设备、灭火设备。

无锡光纤激光器模块维修-昆山佐越激光由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！