

# 转向泵ZCB1416L/39 济南正宸 安顺转向泵

产品名称	转向泵ZCB1416L/39 济南正宸 安顺转向泵
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

## 产品详情

### 离合器分离不彻底的原因

离合器分离不彻底有以下两种现象：

(1) 汽车起步时，将离合器踏板踩下去，超过自由行程，却仍感到挂档困难；如果是强行挂入档，但是还没有完全抬起离合器踏板，车就前进或后移，并导致发动机熄火。

(2) 行驶中换档困难，或挂不上档，变速器内发生齿轮的撞击声。

发生离合器分离不彻底的主要原因有：

离合器踏板自由行程太大；

分离杠杆内端不在同一平面上，个别分离杠杆变形、折断、磨损严重；

离合器从动盘翘曲，铆钉松脱，或者更换的新离合器摩擦片过厚；

离合器从动盘正、反面装反；

从动盘毂键槽和变速器轴花键齿间隙过小或卡住，造成移动困难。

发生此类故障的诊断办法是：将车开至平坦的路面上，转向泵670A-3407100，变速杆放在空档位置，踩下离合器踏板，如果只有驾驶员一人，可以用一根木棍将离合器踏板压下去，并顶住（拉起制动手柄，使手制动发生作用）。在飞轮壳下面孔内，用螺丝刀推动离合器片，如果能轻轻动，说明离合器还能切断，如果推不动，说明离合器分离不开。

离合器分离不好的主要原因是离合器踏板的自由行程太大。再就是更换离合器从动盘后，由于忽视了对

变速器第YI轴的清洗，有杂质，造成从动盘毂和第YI轴的间隙过小，移动阻力大，离合器分离不好。用户在购买离合器从动盘总成时，应检查有无翘曲，其厚度应符合标准，如果翘曲或太厚，应更换

变速器的分类及四配套容易早磨漏气是什么原因？

变速器的分类

变速器分9档和16档两种，

共24种变型，按离合器分离方式分为推式和拉式两种；按变速器操

纵机构分为单杆和双杆两种，其中单杆用于换档直拉杆操作，双杆用

于软轴操作；按输出法兰分为 165平盘和 180端面齿两种；按有

无取力器分为带取力器和不带取力器两种。

四配套容易早磨漏气是什么原因？

四配套早期磨损，原因比较复杂。问题比较多的有已下几点：1.气缸套材质不达标、气缸套外圆加工过盈或者过松、气缸套内成孔失圆。2.活塞裙部间隙过大，正常运动中，活塞摆动过多。3.可吸入造成磨损的颗粒物过多、机油杂质过多。4.喷油器雾化不好，造成局部缸套活塞摩擦副处高温。

2020年初，转向泵ZCB1416L/39，发布了第329批的新型车的公告，在这批公告中，新车的数量大大的减少了。从卡车上来看，申的柴油卡车新品显示为个位数。这种情况在之前的几年里是非常罕见的，可见近期受疫情的因素影响，使全国上下牵动一发而动全身，安顺转向泵，各大卡车企业也无力应对，推出新品的脚步自然的放缓了原有的速度。 据第329批新车公告中的统计，上榜的牵引车数量仅仅只有3款，转向泵ZCB1416L/76，其中柴油牵引车方面有2款新型汽车申报在榜，另外一款则是纯电动的牵引车，柴油轻卡汽车方面，本批公告共有3款新品上榜。

江淮国六牵引车上榜 华菱看好国五市场

转向泵ZCB1416L/39-济南正宸-安顺转向泵由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。济南正宸动力汽车零部件有限公司（www.zhengchandongli.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的汽摩及配件加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领正宸动力和您携手步入辉煌，共创美好未来！