

佐越激光技术 泰州激光易损易耗品

产品名称	佐越激光技术 泰州激光易损易耗品
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光安全

管理措施

激光器操作授权:明确员工对激光器的使用权限，不同级别的可操作权限不同制定规章制度:对涉及到激光辐射的区域严格管控，制定激光安全操作指导监督检查机制:定期维护和检查体系的安全制度和设施是否可行，是否得到正确实施和使用。

人工安全培训:形体新员工安全培训机制，老员工定期考评机制，提高员工的安全意识.

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

如果电脑网口灯亮，检查电脑本地连接的P地址设置，确保与激光器在一个网段内(IP地址前三段数字相同，最后一段不同)

如果G277上倒数第二个灯不亮，则PC104坏，更换PC104

如果G277上倒数第二个灯亮则打开G277，检查内部接头是否接触好

如果更换PC104仍不行，则更换IG277

如果开机后PC104出现长鸣声则PC104的内存出现问题。有可能是内存条没有插牢。或者内存条故障。更换内存条.

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，激光易损易耗品，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

激光等级定义

1级(Cass1):通常条件下，裸眼长时间注视或通过光学器件(非大口径聚焦器件)观察都是安全的。通常是因为有害光辐射被完全封闭在装置内。

1M级(aass1M):302.5nm4000nm，裸眼长时间注视是安全的。但是通过放大镜或显微镜观察聚会产生危险。

佐越激光技术(多图)-泰州激光易损易耗品由昆山佐越激光技术有限公司提供。“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”就选昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com），公司位于：昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室，多年来，昆山佐越坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山佐越期待成为您的长期合作伙伴！