

SMT加工生产 宝安加工 批量smt贴片加工厂

产品名称	SMT加工生产 宝安加工 批量smt贴片加工厂
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

产品详情

SMT贴片和DIP插件是PCBA加工的主要环节，它们主要的区别就是SMT贴片加工不需要电子加工厂对PCBA板进行钻孔而是直接进行贴片加工，SMT加工工厂，而DIP插件需要PCBA工厂对板子钻孔然后将元器件的PIN脚插入孔中。

从上面的介绍可以看出PCB也就是单纯的电路板，没有元器件的裸板，而PCBA则是经过PCBA工厂贴片加工的成品板或者是这个加工过程的统称。

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专业SMT贴片加工、DIP插件加工，COB加工的公司，SMT加工定制，在恒域，工作不仅仅是工作，SMT加工生产，更是一种学习和发展。公司内部的员工内荐制度，挖掘出一批又一批管理和技术人才，让员工的发展道路更加宽广和直观。恒域一直本着“能者为师”的提升制度，让有才能的人散发更多的光芒。公司鼓励员工进行自我职业生涯规划，设定自己的工作和人生的发展目标，宝安加工，并制定相应的计划。以求更快更好地达成自我实现的境界。恒域新和的战略目标是打造自己的品牌。这个目标衍生出一个华丽而充满挑战的舞台，我们的选择是敢于挑战、勇于创新、努力学习的人才。了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司！

五、DIP后焊不良-针孔

特点:于焊点外表上产生如针孔般大小之孔洞。

允收标准:无此现象即为允收，若发现即需二次补焊。

影响性:外观不良且焊点强度较差。

1，针孔造成原因:

- 1) Pcb含水气。
- 2) 零件线脚受污染(如硅油)。
- 3) 倒通孔之空气受零件阻塞，不易逸出。

2, 针孔补救措施:

- 1) PWB过炉前以80~100 烘烤2~3小时。
- 2) 严格要求PWB在任何时间任何人都不得以手触碰PWB表面，以避免污染。
- 3) 变更零件脚成型方式，避免Coating落于孔内，或察看孔径与线径之搭配是否有风孔之现象。

SMT加工生产-宝安加工-批量smt贴片加工厂(查看)由深圳市恒域新和电子有限公司提供。SMT加工生产-宝安加工-批量smt贴片加工厂(查看)是深圳市恒域新和电子有限公司(www.hyxinhe.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘秋梅。