

龙门铡刀 塑料膜龙门铡刀 港湾机械

产品名称	龙门铡刀 塑料膜龙门铡刀 港湾机械
公司名称	任县港湾机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15097937217 15097937217

产品详情

橡胶切胶机龙门铡刀

1、操作步骤

- 1) 检查电源情况，电压稳定，轮胎龙门铡刀，不缺相，漏电保护器、空气开关完好。
- 2) 接线，打开联合冲剪机接线柜，塑料袋龙门铡刀，接好线，关好柜门。
- 3) 通电后踩下脚踏开关，机器无动作，将电源线互换，同时检查急停开关是否打开。
- 4) 在工作时候，注意在工作时每次更换模具都要关闭电源。
- 5) 工作完毕后关闭开关，关闭电源总开关，拔掉电源线，清扫碎屑。

油压割料机龙门铡刀

6. 对于起初使用的程序，必须首先进行不装工件的空运行，在确保无误后方可装入工件进行加工。
7. 开机前必须检查上下模具的出料口，不能有铁屑。检查刀具架组件、脱料盘、刀具、中间环、调整环是否完好，检查剪切刀具及冲孔模具是否完好无崩裂，冲剪机冲头和模孔壁间隙应均匀，龙门铡刀，剪切刀具刃口应保持锋利。
8. 机床开动时，操作者不准离开控制台或托人待管，人离开时应停机或切断电源开关。

9.人接近机床时，要把速度调至零且按下停止键。

10.工作结束后，要切断电源，包括断开电源箱中的空气开关及断开空压机电源，并将各手柄放在工作位置，各个门柜的锁要锁好。

数控机床的功能复合化的发展，其核心是在一台机床上要完成车、铣、钻、攻丝、绞孔和扩孔等多种操作工序，从而提高了机床的效率和加工精度，提高生产的柔性。

当今世界上的数控机床向柔性自动化系统发展的趋势是：从点、线向面、体的方向发展，塑料膜龙门刨刀，另一方面向注重应用性和经济性方向发展。柔性自动化技术是制造业适应动态市场需求及产品迅速更新的主要手段，是各国制造业发展的主流趋势，是先进制造领域的基础技术。

龙门刨刀-塑料膜龙门刨刀-港湾机械(诚信商家)由任县港湾机械制造厂提供。任县港湾机械制造厂（www.ruilianjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 邢台 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领港湾机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！